

**Перелік комп'ютерної техніки, яка пройшла експертизу та визначена як непрацездатна**

№ з/п	Найменування предметів та їх характеристика	Інвентарний номер	Од. виміру	Кількість	Дата введення в експлуатацію	Причина (обґрунтування) списання
<b>Касаційний адміністративний суд</b>						
1	Система зберігання даних - Dell PV MD3200 External SAS RAID 12 Bays Array with Dual Controllers (4 Ports per Controller)	101481117/a	шт.	1	01.12.2011	Вийшов з ладу один блок живлення. "Розсипалися" декілька HDD. Некоректна робота мережевої плати.
2	Сервер Dell PowerEdge R815	101481089/a	шт.	1	01.12.2011	Експлуатація неможлива. Вийшла з ладу частина оперативної пам'яті, батарея RAID контролера. Блок живлення.
3	Цифровий телефон. на 8 програм. клавіш з ЖКІ	111370038/a	шт.	2	01.12.2005	Експлуатація неможлива. Апарат циклічно перезавантажується. Самостійно набирає тел. номери. Тріщини на корпусі.
4	Цифровий телефон на 8 програм. клавіш з ЖКІ	111370089/a	шт.	8	01.12.2006	Експлуатація неможлива. Апарат циклічно перезавантажується. Самостійно набирає тел. номери. Тріщини на корпусі.
5	Телефон системний LG LDP 7008D (8 програм. клавіш з РКІ)	111370180/a	шт.	10	01.10.2011	Експлуатація неможлива. Апарат циклічно перезавантажується. Самостійно набирає тел. номери. Тріщини на корпусі.
6	Телефонний цифровий апарат LDP-7008 D	111370175/a	шт.	3	01.12.2011	Експлуатація неможлива. Апарат самостійно набирає тел. номери.
7	Телефонний аналоговий апарат (LKA-200)	111370176/a	шт.	6	01.12.2011	Експлуатація неможлива. Не набирається номер телефону. Тріщина на корпусі. Поламана слухавка.
8	Телефон стандартний LG LKA-220C	111370179/a	шт.	14	01.10.2011	Експлуатація неможлива. Не набирається номер телефону. Тріщина на корпусі. Поламана слухавка.
9	Комп'ютер персональний 1 Everest Office 2101	101481572/a	шт.	1	02.09.2013	Експлуатація неможлива. Вийшла з ладу материнська плата.
10	Комп'ютер персональний 1 Everest Office 2101	101481573/a	шт.	1	02.09.2013	Експлуатація неможлива. Вийшла з ладу материнська плата.

11	Комп'ютер персональний 1 Everest Office 2101	101481607/a	шт.	1	02.09.2013	Експлуатація неможлива. Вийшла з ладу материнська плата.
12	Інформаційний кіоск	101490179/a	шт.	1	31.07.2007	Не працює. Необхідна повна діагностика. (Постійне мерехтіння та відключення екрану. Сильне гудіння. Фізично та морально зношені комплектуючі)
13	Копіювальний апарат Xerox 5230	101490199/a	шт.	1	01.11.2008	Експлуатація неможлива. Постійний скрегіт в механічних вузлах апарату. Постійне застрягання та зажовування паперу.
14	Копіювальний апарат Xerox 5230	101490200/a	шт.	1	01.11.2008	Експлуатація неможлива. Постійний скрегіт в механічних вузлах апарату. Постійне застрягання та зажовування паперу.
15	Копіювальний апарат Xerox WC5230A	101490216/a	шт.	1	01.12.2011	Експлуатація неможлива. Постійний скрегіт в механічних вузлах апарату. Постійне застрягання та зажовування паперу.
16	Копіювальна техніка (копір) A3 Xerox 5230	101490209/a	шт.	1	01.12.2008	Експлуатація неможлива. Постійний скрегіт в механічних вузлах апарату. Постійне застрягання та зажовування паперу.
17	Джерело безперебійного живлення Eaton 5E 850VA, USB	111370567/a	шт.	1	01.12.2014	Експлуатація неможлива. Вихід з ладу головної плати.
18	Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400H	111370308/a	шт.	1	01.10.2013	Експлуатація неможлива. Вихід з ладу головної плати.
19	Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400H	111370328/a	шт.	1	01.10.2013	Експлуатація неможлива. Вихід з ладу головної плати.
20	Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400H	111370369/a	шт.	1	01.10.2013	Експлуатація неможлива. Вихід з ладу головної плати.
21	Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400H	111370406/a	шт.	1	01.10.2013	Експлуатація неможлива. Вихід з ладу головної плати.
22	Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400H	111370430/a	шт.	1	01.10.2013	Експлуатація неможлива. Вихід з ладу головної плати.
23	Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400H	111370444/a	шт.	1	01.10.2013	Експлуатація неможлива. Вихід з ладу головної плати.
24	Джерело безперервного живлення Eaton NV 1400H	111370480/a	шт.	1	01.10.2013	Експлуатація неможлива. Вихід з ладу головної плати.
25	Джерело безперебійного живлення APC Smart-UPS RM 3000 VA 2U (SUA3000RMI2U)	101480854/a	шт.	1	01.12.2011	Експлуатація неможлива. Задимлення всередині корпусу.
26	Бездротова точка доступу Mikrotik mAP 2n(RBmAP2n)	111380002/a	шт.	2	01.05.2017	Експлуатація неможлива. Не вмикаються.

27	Бездротова точка доступу Mikrotik mAP 2nD (RBmAP2nD)	111380003/a	шт.	4	01.05.2017	Експлуатація неможлива. Не вмикаються.
28	Телефонний апарат LKA220C, колір чорний	1113784732/a	шт.	1	12.10.2017	Експлуатація неможлива. Не набирається номер телефону.
29	Принтер для особистого використання 1 Принтер A4 HP LaserJet P 1566	101481054/a	шт.	1	01.11.2011	Експлуатація неможлива. Не вмикається.
30	Принтер для особистого використання 1 Принтер A4 HP LaserJet P 1566	101481034/a	шт.	1	01.11.2011	Експлуатація неможлива. Не розпізнає картридж.
31	Принтер для особистого використання 1 Принтер A4 HP LaserJet P 1566	101481037/a	шт.	1	01.11.2011	Експлуатація неможлива. Не розпізнає картридж.
32	Комп'ютер персональний FTC Workstation 1	101481414/a	шт.	1	01.10.2012	Експлуатація неможлива. Вийшла з ладу материнська плата.
33	Клавіатура Logitech KeyboardK120 Black(920-002643)	1113700246	шт.	2	26.09.2023 16.02.2024	Не спрацьовують декілька клавіш.
34	Миша Logitech B100 USB Black	1113700003	шт.	16	16.02.2024	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах).
<b>Касаційний господарський суд</b>						
35	Принтер Xerox Phaser 3435DN	101462365/г	шт.	1	16.08.2012	Тріск при включенні в районі пічки. Пошкодження лотку подачі паперу, пошкоджено прапорець наявності паперу та двостороннього друку. Вихід з ладу блоку ф'юзера. Вихід з ладу плати управління.
36	Багатофункц.пристрій (копір,принтер)	101461257/г	шт.	1	01.12.2005	Вихід з ладу плати керування електродвигуном; Механічний знос роликів протяжки паперу; Несправність блока вузла лазера; Відсутній контакт на магнітному валу
37	МФУ лазерне	101461782/г	шт.	1	30.12.2010	Пошкодження лотку подачі паперу, лазер не виходить в робочий режим (помилка E001).
38	Багатофункціональний пристрій Canon Image RUNNER1435i з картриджем на 17600 сторінок	101460051	шт.	1	25.09.2018	Не проходить ініціалізацію блок проявки, пошкодження лотку подачі паперу, тріск при друці, завоує папір, сканер видає помилку
39	ПринтерHP LC 435 OH	101461277/г	шт.	1	01.12.2005	Не включається, вал нагріву має механічні пошкодження, зламано

						прапорець наявності паперу.
40	Принтер Canon LBP-6650dn (3549B001/3549B007) лазерний, А4, 600х600 dpi, 33 чб. стор/хв. 64 Mb	101461804/г	шт.	1	08.06.2011	Вихід з ладу плати керування електродвигуном; Механічний знос роликів протяжки паперу; Несправність блока вузла лазера; Відсутній контакт на магнітному валу.
41	Принтер Canon LBP-6650dn (3549B001/3549B007) лазерний, А4, 600х600 dpi, 33 чб. стор/хв. 64 Mb	101461805/г	шт.	1	08.06.2011	Не включається, вал нагріву має механічні пошкодження, зламано прапорець наявності паперу.
42	Принтер Canon LBP-6650dn (3549B001/3549B007) лазерний, А4, 600х600 dpi, 33 чб. стор/хв. 64 Mb	101461809/г	шт.	1	08.06.2011	Високочастотний писк лазера, лоток подачі паперу має механічні пошкодження.
43	Принтер Canon LBP-6650dn (3549B001/3549B007) лазерний, А4, 600х600 dpi, 33 чб. стор/хв. 64 Mb	101461810/г	шт.	1	08.06.2011	Пошкоджено вали термолічки, пошкодження лотку подачі паперу, лазер не виходить в робочий режим.
44	Принтер Canon LBP-6650dn (3549B001/3549B007) лазерний, А4, 600х600 dpi, 33 чб. стор/хв. 64 Mb	101461814/г	шт.	1	08.06.2011	Пошкодження лотку подачі паперу, лазер не виходить в робочий режим (помилка E001).
45	Принтер CANON i-SENSYS LBP-6650DN	101461918/г	шт.	1	28.11.2011	Вихід з ладу плати керування електродвигуном; Механічний знос роликів протяжки паперу; Несправність блока вузла лазера; Відсутній контакт на магнітному валу.
46	Монітор ТФТ 19"Самсунг920н	101461397/г	шт.	1	01.12.2006	Пошкоджено роз'єм підключення живлення. Відсутнє зображення.
47	Монітор ТФТ 19"Самсунг920н	101461398/г	шт.	1	01.12.2006	В наслідок перепаду напруги вийшла з ладу плата блоку живлення. Вихід з ладу трансформатора плати живлення. Запах горілого.
48	Монітор ТФТ 19"Самсунг920н	101461402/г	шт.	1	01.12.2006	Кнопки керування не працюють. Механічне пошкодження TFT матриці.
49	Монітор ТФТ 19"Самсунг920н	101461404/г	шт.	1	01.12.2006	Перегорання лампи підсвічування. Вихід з ладу плати формування та обробки відеосигналу.

50	Монітор ТФТ 19"Самсунг920н	101461405/г	шт.	1	01.12.2006	Механічне пошкодження ТФТ матриці.
51	Монітор ТФТ 19"Самсунг920н	101461406/г	шт.	1	01.12.2006	Вихід з ладу лампи підсвічування. Вихід з ладу лампи підсвічування підложки екрану. Кнопки керування не працюють.
52	Монітор ТФТ 19"Самсунг920н	101461408/г	шт.	1	01.12.2006	В наслідок перепаду напруги вийшла з ладу плата блоку живлення. Кнопки керування не працюють.
53	Монітор ТФТ 19"Самсунг920н	101461409/г	шт.	1	01.12.2006	Пошкоджено роз'єм підключення живлення. Вихід з ладу плати керування.
54	Монітор ТФТ 19"Самсунг920н	101461410/г	шт.	1	01.12.2006	Вихід з ладу плати формування та обробки відеосигналу. Перегорання лампи підсвічування.
55	Монітор ТФТ 19"Самсунг920н	101461413/г	шт.	1	01.12.2006	Вихід з ладу трансформатора плати живлення. Запах горілого. Перегорання лампи підсвічування.
56	Монітор ТФТ 19"Самсунг920н	101461417/г	шт.	1	01.12.2006	Кнопки керування не працюють. Вихід з ладу системної плати.
57	Монітор ТФТ 19"Самсунг920н	101461422/г	шт.	1	01.12.2006	Перегорання лампи підсвічування. Вихід з ладу трансформатора плати живлення. Запах горілого.
58	Монітор ТФТ 19"Самсунг920н	101461426/г	шт.	1	01.12.2006	Вихід з ладу лампи підсвічування підложки екрану. Відсутнє зображення.
59	Монітор ТФТ 19"Самсунг920н	101461427/г	шт.	1	01.12.2006	Пошкоджено роз'єм підключення живлення. В наслідок перепаду напруги вийшла з ладу плата блоку живлення.
60	Монітор ТФТ 19"Самсунг920н	101461430/г	шт.	1	01.12.2006	Відсутнє зображення. Кнопки керування не працюють.
61	Монітор ТФТ 19"Самсунг920н	101461431/г	шт.	1	01.12.2006	Вихід з ладу плати керування. Кнопки керування не працюють.
62	Монітор ТФТ 19"Самсунг920н	101461433/г	шт.	1	01.12.2006	Механічне пошкодження підставки екрану. Вихід з ладу лампи підсвічування підложки екрану.

63	Монітор TFT 19"Самсунг920н	101461435/г	шт.	1	01.12.2006	Вихід з ладу плати керування. Відсутнє зображення.
64	Монітор TFT 19"Самсунг920н	101461437/г	шт.	1	01.12.2006	Перегорання лампи підсвічування. Вихід з ладу плати формування та обробки відеосигналу.
65	Монітор TFT 19"Самсунг920н	101461439/г	шт.	1	01.12.2006	Відсутнє зображення. Вихід з ладу системної плати. Пошкоджено роз'єм підключення живлення.
66	Монітор TFT 19"Самсунг920н	101461440/г	шт.	1	01.12.2006	Вихід з ладу плати формування та обробки відеосигналу.
67	Монітор TFT 19"Самсунг920н	101461441/г	шт.	1	01.12.2006	Механічне пошкодження TFT матриці. Відсутнє зображення.
68	Монітор TFT 19"Самсунг920н	101461442/г	шт.	1	01.12.2006	Вихід з ладу лампи підсвічування підложки екрану.
69	Монітор TFT 19"Самсунг920н	101461443/г	шт.	1	01.12.2006	Вихід з ладу трансформатора плати живлення. Запах горілого.
70	Монітор TFT 19"Самсунг920н	101461444/г	шт.	1	01.12.2006	Вихід з ладу плати керування. Кнопки керування не працюють. Вихід з ладу плати формування та обробки відеосигналу.
71	Монітор TFT 19"Самсунг920н	101461445/г	шт.	1	01.12.2006	Вихід з ладу лампи підсвічування. Пошкоджено роз'єм підключення живлення.
72	Монітор TFT 19"Самсунг920н	101461450/г	шт.	1	01.12.2006	Вихід з ладу лампи підсвічування підложки екрану.
73	Монітор TFT 19"Самсунг920н	101461456/г	шт.	1	01.12.2006	Механічне пошкодження TFT матриці.
74	Монітор TFT 19"Самсунг920н	101461457/г	шт.	1	01.12.2006	Відсутнє зображення. Вихід з ладу плати керування.
75	Монітор TFT 19"Самсунг920н	101461458/г	шт.	1	01.12.2006	Внаслідок перепаду напруги вийшла з ладу плата блоку живлення. Вихід з ладу плати формування та обробки відеосигналу. Вихід з ладу лампи підсвічування.
76	Монітор TFT 19"Самсунг920н	101461460/г	шт.	1	01.12.2006	Кнопки керування не працюють. Механічне пошкодження підставки екрану.
77	Монітор TFT 19"Самсунг920н	101461463/г	шт.	1	01.12.2006	Пошкоджено роз'єм підключення живлення.

						Механічне пошкодження підставки екрану.
78	Монітор TFT 19"Самсунг920н	101461464/г	шт.	1	01.12.2006	Вихід з ладу лампи підсвічування. Вихід з ладу трансформатора плати живлення. Запах горілого.
79	Монітор TFT 19"Самсунг920н	101461466/г	шт.	1	01.12.2006	Вихід з ладу плати керування. Вихід з ладу плати формування та обробки відеосигналу. В наслідок перепаду напруги вийшла з ладу плата блоку живлення.
80	Монітор TFT 19"Самсунг920н	101461468/г	шт.	1	01.12.2006	Перегорання лампи підсвічування. Кнопки керування не працюють.
81	Монітор TFT 19"Самсунг920н	101461469/г	шт.	1	01.12.2006	Перегорання лампи підсвічування. Вихід з ладу плати керування.
82	Монітор TFT 19"Самсунг920н	101461470/г	шт.	1	01.12.2006	Вихід з ладу лампи підсвічування. Кнопки керування не працюють. Вихід з ладу плати формування та обробки відеосигналу.
83	Монітор TFT 19"Самсунг920н	101461472/г	шт.	1	01.12.2006	Вихід з ладу плати керування. Відсутнє зображення.
84	Монітор TFT 19"Самсунг920н	101461474/г	шт.	1	01.12.2006	Вихід з ладу лампи підсвічування. Вихід з ладу системної плати.
85	Монітор TFT 19"Самсунг920н	101461477/г	шт.	1	01.12.2006	Механічне пошкодження підставки екрану. Вихід з ладу лампи підсвічування підложки екрану.
86	Монітор TFT 19"Самсунг920н	101461478/г	шт.	1	01.12.2006	Відсутнє зображення. Вихід з ладу лампи підсвічування.
87	Монітор TFT 19"Самсунг920н	101461479/г	шт.	1	01.12.2006	Перегорання лампи підсвічування. Вихід з ладу плати формування та обробки відеосигналу.
88	Монітор TFT 19"Самсунг920н	101461482/г	шт.	1	01.12.2006	Механічне пошкодження TFT матриці. Відсутнє зображення. Механічне пошкодження підставки екрану.
89	Монітор TFT 19"Самсунг920н	101461483/г	шт.	1	01.12.2006	Механічне пошкодження підставки екрану. Кнопки керування не працюють.
90	Монітор TFT 19"Самсунг920н	101461486/г	шт.	1	01.12.2006	Вихід з ладу трансформатора плати живлення. Запах горілого. Відсутнє зображення.

91	Монітор TFT 19"Самсунг920н	101461488/г	шт.	1	01.12.2006	Пошкоджено роз'єм підключення живлення. Вихід з ладу лампи підсвічування. Вихід з ладу лампи підсвічування підложки екрану.
92	Монітор TFT 19"Самсунг920н	101461492/г	шт.	1	01.12.2006	В наслідок перепаду напруги вийшла з ладу плата блоку живлення.
93	Монітор TFT 19"Самсунг920н	101461493/г	шт.	1	01.12.2006	Механічне пошкодження підставки екрану. Відсутнє зображення.
94	Монітор TFT 19"Самсунг920н	101461498/г	шт.	1	01.12.2006	Вихід з ладу системної плати.
95	Монітор TFT 19"Самсунг920н	101461499/г	шт.	1	01.12.2006	Перегорання лампи підсвічування. Кнопки керування не працюють.
96	Монітор TFT 19"Самсунг920н	101461501/г	шт.	1	01.12.2006	Вихід з ладу лампи підсвічування підложки екрану. Вихід з ладу трансформатора плати живлення. Запах горілого.
97	Монітор Philips	101461672/г	шт.	1	22.11.2007	Вихід з ладу системної плати. Кнопки керування не працюють. Відсутнє зображення.
98	Монітор Philips	101461676/г	шт.	1	22.11.2007	Вихід з ладу лампи підсвічування.
99	Монітор Philips	101461679/г	шт.	1	22.11.2007	Кнопки керування не працюють. Вихід з ладу лампи підсвічування.
100	Монітор Philips	101461680/г	шт.	1	22.11.2007	Вихід з ладу лампи підсвічування підложки екрану.
101	Монітор Philips	101461681/г	шт.	1	22.11.2007	Механічне пошкодження TFT матриці.
102	Монітор Philips	101461684/г	шт.	1	22.11.2007	Вихід з ладу плати формування та обробки відеосигналу. Механічне пошкодження підставки екрану.
103	Монітор Philips	101461686/г	шт.	1	22.11.2007	Перегорання лампи підсвічування. Вихід з ладу лампи підсвічування підложки екрану.
104	Монітор Philips	101461687/г	шт.	1	22.11.2007	Вихід з ладу плати формування та обробки відеосигналу. Кнопки керування не працюють.
105	Монітор Philips	101461689/г	шт.	1	22.11.2007	Вихід з ладу трансформатора плати живлення. Запах горілого. Відсутнє зображення.

106	Монітор Philips	101461692/г	шт.	1	22.11.2007	Механічне пошкодження підставки екрану.
107	Монітор Philips	101461694/г	шт.	1	22.11.2007	Вихід з ладу лампи підсвічування підложки екрану. Відсутнє зображення.
108	Монітор Philips	101461695/г	шт.	1	22.11.2007	В наслідок перепаду напруги вийшла з ладу плата блоку живлення. Перегорання лампи підсвічування.
109	Монітор Philips	101461700/г	шт.	1	22.11.2007	Пошкоджено роз'єм підключення живлення. Вихід з ладу лампи підсвічування підложки екрану.
110	Монітор Philips	101461703/г	шт.	1	22.11.2007	Вихід з ладу плати керування. Перегорання лампи підсвічування.
111	Монітор Philips	101461706/г	шт.	1	22.11.2007	Вихід з ладу лампи підсвічування. Кнопки керування не працюють.
112	Монітор Philips	101461711/г	шт.	1	22.11.2007	Вихід з ладу трансформатора плати живлення. Запах горілого. Вихід з ладу плати керування.
113	Монітор Philips	101461714/г	шт.	1	22.11.2007	Вихід з ладу системної плати. Відсутнє зображення.
114	Монітор Philips	101461716/г	шт.	1	22.11.2007	Вихід з ладу лампи підсвічування підложки екрану.
115	Монітор Philips	101461717/г	шт.	1	22.11.2007	Відсутнє зображення.
116	Монітор Philips	101461722/г	шт.	1	22.11.2007	Вихід з ладу плати формування та обробки відеосигналу. Пошкоджено роз'єм підключення живлення.
117	Монітор Philips	101461725/г	шт.	1	22.11.2007	Механічне пошкодження TFT матриці. Механічне пошкодження підставки екрану.
118	Монітор Philips	101461727/г	шт.	1	22.11.2007	Перегорання лампи підсвічування.
119	Монітор Philips	101461729/г	шт.	1	22.11.2007	Механічне пошкодження TFT матриці.
120	Монітор Philips	101461731/г	шт.	1	22.11.2007	Вихід з ладу плати формування та обробки відеосигналу.

121	Монітор Philips	101461732/г	шт.	1	22.11.2007	Пошкоджено роз'єм підключення живлення. В наслідок перепаду напруги вийшла з ладу плата блоку живлення.
122	Монітор Philips	101461733/г	шт.	1	22.11.2007	Механічне пошкодження підставки екрану. Кнопки керування не працюють.
123	Монітор Philips	101461734/г	шт.	1	22.11.2007	Відсутнє зображення. Вихід з ладу лампи підсвічування.
124	Монітор Philips	101461735/г	шт.	1	22.11.2007	Вихід з ладу лампи підсвічування. Вихід з ладу плати формування та обробки відеосигналу.
125	Монітор Philips	101461739/г	шт.	1	22.11.2007	Відсутнє зображення. Вихід з ладу системної плати.
126	Монітор Philips	101461740/г	шт.	1	22.11.2007	Пошкоджено роз'єм підключення живлення. Перегорання лампи підсвічування.
127	Монітор Philips	101461741/г	шт.	1	22.11.2007	Вихід з ладу плати керування. Вихід з ладу плати формування та обробки відеосигналу.
128	Монітор Philips	101461742/г	шт.	1	22.11.2007	Вихід з ладу системної плати. Кнопки керування не працюють.
129	Монітор Philips	101461745/г	шт.	1	22.11.2007	В наслідок перепаду напруги вийшла з ладу плата блоку живлення. Вихід з ладу лампи підсвічування підложки екрану.
130	Монітор Philips	101461747/г	шт.	1	22.11.2007	Механічне пошкодження підставки екрану. Вихід з ладу лампи підсвічування.
131	Монітор Philips	101461748/г	шт.	1	22.11.2007	Механічне пошкодження TFT матриці. Вихід з ладу лампи підсвічування підложки екрану.
132	Монітор Philips	101461749/г	шт.	1	22.11.2007	Вихід з ладу системної плати.
133	Монітор Philips	101461750/г	шт.	1	22.11.2007	Вихід з ладу трансформатора плати живлення. Запах горілого. Відсутнє зображення.
134	Монітор Philips	101461753/г	шт.	1	22.11.2007	Вихід з ладу плати керування. Пошкоджено роз'єм підключення живлення.
135	Монітор Philips	101461754/г	шт.	1	22.11.2007	В наслідок перепаду напруги вийшла з ладу плата блоку живлення.

						Кнопки керування не працюють.
136	Монітор Filips	101461756/г	шт.	1	22.11.2007	Вихід з ладу лампи підсвічування. Кнопки керування не працюють.
137	Монітор Filips	101461757/г	шт.	1	22.11.2007	Відсутнє зображення. Вихід з ладу лампи підсвічування підложки екрану.
138	Монітор Filips	101461759/г	шт.	1	22.11.2007	Вихід з ладу плати формування та обробки відеосигналу. Вихід з ладу лампи підсвічування підложки екрану.
139	Персональний комп'ютер Lenovo V530-24ICB AIO	101480049	шт.	1	10.07.2019	Не працює SATA порт, матриця видає викривлене зображення мерехтіння, відсутня лінія живлення BIOS, чіпи оперативної пам'яті не проходять тестування, жорсткий диск з битими секторами, блок живлення не видає номінальну напругу.
140	Персональний комп'ютер Lenovo V530-24ICB AIO	101480035	шт.	1	10.07.2019	Вихід з ладу плати формування та обробки відеосигналу та оперативна пам'ять. Вийшла з ладу материнська плата та жорсткий диск. Пошкоджено екран, блок живлення не працює.
141	Персональний комп'ютер Lenovo V530-24ICB AIO	101480053	шт.	1	10.07.2019	Згорів блок живлення, оперативна пам'ять не проходить тестування, зовнішня периферія не розпізнається на будь-яких роз'ємах материнської плати (вигоріли порти USB). Жорсткий диск - тріск шпинделя. Пошкоджено провід блока живлення.
142	Системний блок ROMA PC/CPU Intel Pentium Dual Core G840/RAM DDR	101461967/г	шт.	1	16.08.2012	Пошкодження блоку живлення (вихідна напруга не відповідає номіналу). Вийшла з ладу материнська плата (несправний SMOS сигнал (1-1-3)); Центральний процесор має несправне графічне ядро; Модулі пам'яті не проходять тестування; Відпрацював свій ресурс жорсткий диск

						(вийшов з ладу блок магнітних голівок)
143	Системний блок ROMA PC/CPU Intel Pentium Dual Core G840/RAM DDR	101461971/г	шт.	1	16.08.2012	Вихід з ладу материнської плати (несправний силовий модуль живлення Ц,П); Вихід з ладу процесора (не розпізнається материнською платою (помилка bios)); Вихід з ладу модуля оперативної пам'яті; Вихід з ладу вихідного трансформатора блоку живлення ; Жорсткий диск має пошкодження магнітної поверхні.
144	Системний блок ROMA PC/CPU Intel Pentium Dual Core G840/RAM DDR	101461987/г	шт.	1	16.08.2012	Оперативна пам'ять не проходить режим самотестування ; Вихід з ладу блоку живлення (несправність вихідного каскаду підсилювача потужності); Материнська плата не включається (згоріла мікросхема БІОС); Вихід з ладу процесора; Відпрацював свій ресурс та має велику кількість пошкоджених блоків жорсткий диск.
145	Системний блок ROMA PC/CPU Intel Pentium Dual Core G840/RAM DDR	101461990/г	шт.	1	16.08.2012	Модуль пам'яті не проходить тестування спеціалізованими програмами; Відпрацював свій ресурс та має велику кількість пошкоджених блоків жорсткий диск; Вихід з ладу блоку живлення. Механічне пошкодження роз'єму підключення процесора; Вихід з ладу процесору в наслідок тривалого перегріву.
146	Системний блок ROMA PC/CPU Intel Pentium Dual Core G840/RAM DDR	101462009/г	шт.	1	16.08.2012	Пошкодження вхідних роз'ємів блоку живлення; Процесор вийшов з ладу через несправний стабілізатор живлення; Мікросхема оперативної пам'яті має фізичний дефект; Шпindelь двигуна жорсткого диску вийшов з ладу; Материнська плата не працює (здуті конденсатори).

147	Системний блок ROMA PC/CPU Intel Pentium Dual Core G840/RAM DDR	101462010/г	шт.	1	16.08.2012	Відпрацював свій ресурс жорсткий диск (пошкодження магнітних поверхонь); Вийшла з ладу материнська плата.(розв'язка живлення центрального процесору); Пошкодження вихідних роз'ємів блоку живлення; Процесор не визначається; Пошкоджено мікросхему оперативної пам'яті.
148	Системний блок ROMA PC/CPU Intel Pentium Dual Core G840/RAM DDR	101462015/г	шт.	1	16.08.2012	Вийшла з ладу материнська плата. (несправне кріплення кулеру ЦП); Окислення контактів модулю оперативної пам'яті; Вийшов з ладу центральний процесорний пристрій (центральный процесор); Блок живлення має несправний силовий трансформатор; Жорсткий диск несправний (пошкодження електроніки).
149	Системний блок ROMA PC/CPU Intel Pentium Dual Core G840/RAM DDR	101462023/г	шт.	1	16.08.2012	В наслідок перепаду напруги в мережі вийшли з ладу: Материнська плата; Процесор; Модуль оперативної пам'яті та Жорсткий диск; Блок живлення не видає номінальну потужність.
150	Системний блок ROMA PC/CPU Intel Pentium Dual Core G840/RAM DDR	101462032/г	шт.	1	16.08.2012	Механічна несправність жорсткого диску; Окислення контактів материнської плати; Окислення контактів модулю оперативної пам'яті; Вийшов з ладу центральний процесорний пристрій (центральный процесор); Вихід з ладу блоку живлення (несправність діодного мосту).
151	Системний блок ROMA PC/CPU Intel Pentium Dual Core G840/RAM DDR	101462041/г	шт.	1	16.08.2012	Вигорання чіпів оперативної пам'яті, що призвело до прогару материнської плати; Блок живлення видає підвищену напругу на виходах +5В +12В; Жорсткий диск має

						механічну несправність (кляцання); Центральний процесор несправний.
152	Системний блок ROMA PC/CPU Intel Pentium Dual Core G840/RAM DDR	101462058/г	шт.	1	16.08.2012	Вихід з ладу блоку живлення внаслідок перегріву (зупинка вентилятору); Відпрацював свій ресурс та має велику кількість пошкоджених блоків жорсткий диск; Модуль пам'яті не проходить post перевірку; Материнська плата не працює (перегрів північного мосту); Процесор не підключається (пошкоджено ніжку підключення).
153	Системний блок ROMA PC/CPU Intel Pentium Dual Core G840/RAM DDR	101462064/г	шт.	1	16.08.2012	Внаслідок перегріву процесора вийшла з ладу материнська плата. Вийшов з ладу центральний процесорний пристрій (центральний процесор); Модуль пам'яті не проходить post перевірку; Блок живлення не видає номінальну потужність; Механічна несправність жорсткого диску (кляцання).
154	Системний блок ROMA PC/CPU Intel Pentium Dual Core G840/RAM DDR	101462093/г	шт.	1	16.08.2012	Внаслідок підвищеної напруги на виході блоку живлення вийшли з ладу: Материнська плата (здуті конденсатори); Процесор (не розпізнається); Модуль оперативної пам'яті (не розпізнається); Жорсткий диск (плата жорсткого диску має сліди вигорання).
155	Системний блок ROMA PC/CPU Intel Pentium Dual Core G840/RAM DDR	101462101/г	шт.	1	16.08.2012	Вийшла з ладу материнська плата. (несправне кріплення кулера ЦП); Окислення контактів модулю оперативної пам'яті; Вийшов з ладу центральний процесорний пристрій (центральний процесор); Блок живлення має несправний силовий трансформатор; Жорсткий диск несправний

						(пошкодження електроніки).
156	Системний блок ROMA PC/CPU Intel Pentium Dual Core G840/RAM DDR	101462104/г	шт.	1	16.08.2012	Пошкодження блоку живлення (вихідна напруга не відповідає номіналу). Вийшла з ладу материнська плата (несправний SMOS сигнал (1-1-3); Центральний процесор має несправне графічне ядро; Модулі пам'яті не проходять тестування; Відпрацював свій ресурс жорсткий диск (вийшов з ладу блок магнітних голівок)
157	Системний блок ROMA PC/CPU Intel Pentium Dual Core G840/RAM DDR	101462109/г	шт.	1	16.08.2012	Оперативна пам'ять не проходить режим самотестування; Вихід з ладу блоку живлення (несправність вихідного каскаду підсилювача потужності); Материнська плата не включається (згоріла мікросхема BIOS); Вихід з ладу процесора; Відпрацював свій ресурс та має велику кількість пошкоджених блоків жорсткий диск.
158	Системний блок ROMA PC/CPU Intel Pentium Dual Core G840/RAM DDR	101462118/г	шт.	1	16.08.2012	Жорсткий диск має велику кількість пошкоджених блоків і унеможлиблює нормальну роботу системи; Оперативна пам'ять видає велику кількість помилок при тестуванні; Центральний процесор перегрівається і зависає; Блок живлення вийшов з ладу (підсилення вихідного каскаду); Мікросхема bios материнської плати вийшла з ладу.
159	Системний блок ROMA PC/CPU Intel Pentium Dual Core G840/RAM DDR	101462122/г	шт.	1	16.08.2012	Вихід з ладу материнської плати (несправний силовий модуль живлення Ц,П); Вихід з ладу процесора (не розпізнається материнською платою (помилка bios)); Вихід з ладу модуля оперативної пам'яті; Вихід з ладу вихідного трансформатора блоку живлення; Жорсткий диск

						має пошкодження магнітної поверхні.
160	Системний блок ROMA PC/CPU Intel Pentium Dual Core G840/RAM DDR	101462141/г	шт.	1	16.08.2012	Механічна несправність жорсткого диску; Окислення контактів материнської плати; Окислення контактів модуля оперативної пам'яті; Вийшов з ладу центральний процесорний пристрій (центральний процесор); Вихід з ладу блоку живлення (несправність діодного мосту).
161	Системний блок ROMA PC/CPU Intel Pentium Dual Core G840/RAM DDR	101462143/г	шт.	1	16.08.2012	Пошкодження вхідних роз'ємів блоку живлення; Процесор вийшов з ладу через несправний стабілізатор живлення; Мікросхема оперативної пам'яті має фізичний дефект; Шпиндель двигуна жорсткого диску вийшов з ладу; Материнська плата не працює (здуті конденсатори).
162	Системний блок ROMA PC/CPU Intel Pentium Dual Core G840/RAM DDR	101462148/г	шт.	1	16.08.2012	Внаслідок підвищеної напруги на виході блоку живлення вийшли з ладу: Материнська плата (здуті конденсатори); Процесор (не розпізнається); Модуль оперативної пам'яті (не розпізнається); Жорсткий диск (плата жорсткого диску має сліди вигорання).
163	Системний блок ROMA PC/CPU Intel Pentium Dual Core G840/RAM DDR	101462154/г	шт.	1	16.08.2012	Відпрацював свій ресурс та має велику кількість пошкоджених блоків жорсткий диск; Пошкоджено чіп модуля оперативної пам'яті; Вигорання портів на материнській платі (роз'ємів підключення периферії); Блок живлення вийшов з ладу; Центральний процесор має несправне графічне ядро.
164	Комутатор 2226	101461287/г	шт.	1	01.06.2006	Не вмикається, зависає під час само діагностики

165	Мережевий комутатор	101460386/г	шт.	1	01.09.2001	При увімкненні не виходить на робочий режим. Помилка пам'яті.
166	Мережевий комутатор	101460381/г	шт.	1	01.09.2001	Вигоріли порти
167	ДБЖ ЗС17204 Супер Стак	101461053/г	шт.	1	01.12.2004	Не працює плата керування
168	Маршрутизатор Mikrotik CRS112-8G-4S-IN	1113700010	шт.	1	24.04.2018	Не вмикається, не працює блок живлення.
169	Маршрутизатор Mikrotik RB3011UiAS-RM	1113700008	шт.	1	24.04.2018	Вийшла з ладу мікросхема керування маршрутизацією
170	Маршрутизатор (роутер) Mikrotik hEX (RB750Gr3)	1113700009	шт.	3	24.04.2018	Згоріли порти, роз'єм підключення зламано, блок живлення не видає номінальну напругу
171	Навушники (SVEN AP-860M)	1113700333	шт.	7	22.06.2021	Пошкоджено мікрофон, динаміки перебито кабель підключення, зламано джек 3,5
172	Лінза vari-focal 5-50 Tamron	11137306/г	шт.	2	14.08.2013	Помутніла від ультрафіолету
173	Клавіатура Gemix KB-160 PS/2 Black	11137342/г	шт.	10	06.07.2016	Зламано порт підключення, перебитий кабель, фізичний вихід з ладу кнопок
174	Клавіатура SVEN 303 Standart USB	11137343/г	шт.	20	06.07.2016	Зламано порт підключення, перебитий кабель, фізичний вихід з ладу кнопок, затерті позначки на кнопках.
175	Презентер Logitech Wireless Prezenter R400 (910-001357)	11137344/г	шт.	1	06.07.2016	Зламаний USB конектор
176	Зарядний пристрій La Crosse BC-1000	11137345/г	шт.	1	06.07.2016	Не видає номінальної напруги для зарядки
177	Комутатор керований, D-Link DGS-1100-08	11137346/г	шт.	5	06.07.2016	Не працюють порти, плата керування, плата живлення, блок живлення
178	Комутатор некерований, D-Link DGS-1005A	11137347/г	шт.	4	06.07.2016	Не працюють порти, плата живлення, блок живлення
179	Контроллер Ubiquiti UniFi Cloud Key	11137350/г	шт.	1	04.08.2017	При увімкненні не проходить тест само діагностики. Не виходить на робочий режим
180	Ubiquiti UniFi Security Gateway маршрутизатор	11137351/г	шт.	1	04.08.2017	Роз'єм підключення зламано, вийшла з ладу мікросхема керування маршрутизацією
181	Система Доступу	101410006/г	шт.	1	01.02.2003	Контролер СУД Н-1000-11 шт. 3 Вийшли з ладу Металодетектор ручний шт. 2 Не працюють Зчитувач Ргок-карт Thin-Line шт. 4 - Не зчитує картки

						<p>Безперебійний блок живлення 12В 2А шт. 2 -  Вийшов з ладу діодний мост, трансформатор  Кнопка виходу шт. 2 -  Механічно пошкоджені  Трансформатор шт. 4 - не видає номінально напруги, згоріла первинна обмотка  Замок електромагн. шт. 2 -  Зламани електромагніти  Пульт ручного управління турнікетом шт. 2 -вийшов з ладу  Датчик магнітно-контактний "Тапе" шт. 2 - не зчитуються магнітні картки  TTR-04В турнікет електромеханічний шт. 2 -  Зламаний механізм повороту</p>
182	Система контролю доступу	101410026/г	шт.	1	25.12.2013	<p>Блок живлення безперебійний 5А шт. 13 -  Зламани порти підключення, механічні пошкодження, вийшли з ладу акумулятори  Акумулятор 7А, 12В шт. 14 - Пересохлі, розряджені  Турнікет (н/ж) шт. 1 -  Зламаний  Турнікет (н/ж) шт. 1 -  Зламаний  Огорожа з нержавіючої сталі шт. 1 - Зламана  Огорожа з нержавіючої сталі шт. 1 - Зламана  Прилад доступу NDC B052 шт. 1 – Механічно пошкоджено  Прилад доступу NDC F18 шт. 13 - Не зчитує магнітні картки  Перетворювач інтерфейсу Lnet Lite шт. 13 - Зламани порти USB не під'єднується до віртуального COM порту GG-SS-2002 Enterprise місце користувача шт. 1 - Не підтримується сучасними ОС  GG-CL-2002 місце користувача шт. 1 - Не підтримується сучасними ОС</p>

						Зчитувач (U-Prox mini) - 2 шт - Механічно пошкоджено, не зчитуються картки Кабель UTP 4x2x0,51 - 200 - Механічно пошкоджено, тріщини, перебитий Кабель ВВГ нг 3x2,5 - 100 - Механічно пошкоджено, тріщини, перебитий Контролер (NDC-F18 прилад доступу) - 1 шт - Не вмикається Акумуляторна батарея (7 АН) - 1 шт - Пересохла, розряджена Матеріали для кріплення (анкера) -1 комп - Зламани
<b>Касаційний цивільний суд</b>						
183	Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR940N	1113700013	шт.	6	24.09.2018	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу. Не вмикаються. Індикація режимів не світиться
184	Акумуляторний шуруповерт Bosch PSR 12/2	11300338/к	шт.	1	01.10.2011	Акумулятори не заряджаються. Патрон заклинив, губки не фіксують свердла.
185	Багатофункціональний пристрій А4 ч/б Canon i-SENSYS MF3010	10460004/к	шт.	1	03.12.2015	Тріск при друці. Зажовує папір. Сканер видає помилку.
186	Багатофункціональний пристрій А4 ч/б Canon i-SENSYS MF3010	10460005/к	шт.	1	03.12.2015	Тріск при включенні в районі пічки. Механічне пошкодження лотку подачі паперу
187	Багатофункціональний пристрій А4 ч/б Canon i-SENSYS MF3010	10460011/к	шт.	1	03.12.2015	Тріск при включенні в районі пічки. Механічне пошкодження лотку подачі паперу
188	Багатофункціональний пристрій А4 ч/б Canon i-SENSYS MF3010	10460012/к	шт.	1	18.12.2015	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу складових обладнання. Кнопки управління не працюють
189	Багатофункціональний пристрій А4 ч/б Canon i-SENSYS MF3010	10460014/к	шт.	1	18.12.2015	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу складових обладнання. Кнопки управління не працюють
190	Гарнітура - Plantronics Audiob 648	11300752/к	шт.	6	01.10.2015	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу. Вирвано роз'єм. Дріт пошкоджено
191	Гарнітура - Plantronics Audiob 648	11300752/к	шт.	1	01.09.2017	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу.

						Вирвано роз'єм. Дріт пошкоджено
192	Гарнітура - Plantronics Audiob 648	11300752/к	шт.	3	01.10.2017	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу. Вирвано роз'єм. Дріт пошкоджено
193	Гарнітура (наушники з мікрофоном)	11300293/к	шт.	1	01.10.2011	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу роз'єму. Мікрофон не працює. Амбушури зламані
194	Джерело безперебійного живлення NV600H	11300089/к	шт.	36	01.10.2011	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу. Акумулятор не заряджає. Тріщина на корпусі.
195	Джерело безперебійного живлення Back500	11300088/к	шт.	12	01.10.2011	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу. Акумулятор не заряджає.
196	Джерело безперебійного живлення NV800H	11300090/к	шт.	17	01.10.2011	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу. Акумулятор не заряджає.
197	Дротовий IP-телефон Grandstream GXP1610	1113700057	шт.	10	11.05.2019	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу. Не працюють кнопки.
198	Дротовий IP-телефон Grandstream GXP1610	1113700057	шт.	7	18.02.2019	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу. Механічне пошкодження корпусу. Не працюють кнопки.
199	Жорсткий диск НЖМД WD 1TB 3.5 USB	11300324/к	шт.	1	01.06.2016	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах). Механічне пошкодження дроту. Тріщина на корпусі
200	Кабельний тестер тросошукач MS6812	11300167/к	шт.	1	01.10.2011	Пошкоджений корпус. Не вмикається
201	Комутатор Cataiyst 3560 24 10/100/1000T+2 SFP+I	10490132/к	шт.	1	02.10.2013	При увімкненні не проходить тест само діагностики. Не виходить на робочий режим.
202	Комутатор Catalyst 2960 24 10/100/1000T	10480421/к	шт.	1	25.06.2011	Не працює. Не проходить тест самодіагностики. Не виходить на робочий режим.
203	Комутатор D-Link DIR - 825	11300214/к	шт.	2	01.10.2011	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу. Не вмикається. Індикація режимів не працює.
204	Комутатор D-Link DIR - 825	11300214/к	шт.	2	01.09.2013	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу. Не вмикається. Індикація режимів не працює.

205	Комутатор D-Link DIR - 825	11300214/к	шт.	1	01.10.2013	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу. Не вмикається
206	Комутатор TR-LINK TL-SG108	1113700007	шт.	11	24.09.2018	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу. Не вмикається.
207	Комутатор TR-LINK TL-SG108	1113700007	шт.	1	31.07.2019	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу. Не вмикаються
208	Комутатор мережевий D-Link DES - 1008D	11300031/к	шт.	3	01.10.2011	Пошкоджений корпус. Не вмикається. Зависає під час само діагностики
209	Концентратор D-Link DES-1008A	11300281/к	шт.	13	01.10.2011	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу. Не вмикаються
210	Лазерний сканер штрих-кода LS 2208	10440246/к	шт.	1	06.11.2012	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах).Механічне пошкодження дроту. Тріщина на корпусі
211	Лазерний сканер штрих-кода LS 2208	10440244/к	шт.	1	06.11.2012	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах).Механічне пошкодження дроту
212	Лазерний сканер штрих-кода LS 2208	10440245/к	шт.	1	06.11.2012	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах).Механічне пошкодження дроту. Тріщина на корпусі
213	Лазерний сканер штрих-кода LS 2208	10440241/к	шт.	1	06.11.2012	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах).Механічне пошкодження дроту
214	Лазерний сканер штрих-кода LS 2208	10440243/к	шт.	1	06.11.2012	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах).Механічне пошкодження дроту. Тріщина на корпусі
215	Маршрутизатор	10440616/к	шт.	1	19.12.2014	При увімкненні не виходить на робочий режим. Помилка пам'яті.
216	Гарнітура для оператора кол-центра Axtel MS2 duo NC USB AXH-MS2D	111300007	шт.	15	05.04.2018	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу. Механічне пошкодження дроту. Зламано роз'єм. Мікрофон не працює
217	Набір інструментів для електроніки AOYUE 738	10630661/к	шт.	1	05.08.2013	В наслідок інтенсивної експлуатації ріжучі кромки

						затупились. Фізично затерті грані у насадках
218	Навушники + Мікрофон Logitech Stereo	11300672/к	шт.	7	01.12.2014	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу. Пошкоджено дрiт. Мікрофон має тріщини
219	Накопичувач USB 16 Гб	11300162/к	шт.	32	01.10.2011	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах)
220	Накопичувач USB, 8 GB, USB 2.0	113000019	шт.	15	05.04.2018	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах)
221	Підсилювач Park AudioCF700-8	10480486/к	шт.	1	03.08.2015	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу. Кнопки керування не працюють.
222	Пристрій елект.комплект.низьк.(турнікет)	10440165/к	шт.	1	10.04.2014	Внаслідок інтенсивної експлуатації перестав блокуватись сам турнікет. Фізично пошкоджено корпус. Плата контролера не програмується.
223	Пристрій безперебійного живлення UPS Eaton 5E 650 VA	111300003	шт.	8	17.12.2018	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу. Тріщина на корпусі
224	Пристрій безперебійного живлення UPS Eaton 5E 650 VA	111300003	шт.	10	24.09.2018	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу. Тріщина на корпусі. Кнопки вмикання не працює
225	Пристрій безперебійного живлення UPS Eaton 5E 650 VA	111300003	шт.	19	22.10.2018	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу. Тріщина на корпусі. Кнопки вмикання не працює
226	Пристрій безперебійного живлення UPS Eaton 5E 650 VA	111300003	шт.	16	15.02.2019	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу. Акумулятор не заряджає.
227	Пристрій безперебійного живлення UPS Eaton 5E 650 VA	111300003	шт.	16	21.05.2019	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу. Акумулятор не заряджає. Тріск в районі електричних розеток
228	Радіомікрофон вокальна радіосистема AKG WMS40MiniVocal	10480488/к	шт.	1	03.08.2015	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу. Тріщина на корпусі мікрофона. Радіо база не знаходить мікрофон.
229	Роутер Cisco 2921 w/3 GE4 ENWIC DSP1 SMMB CF512 MB	10490131/к	шт.	1	02.10.2013	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу. Кнопки керування не працюють.
230	Ручка-сканер C-Pen 3.0	10440371/к	шт.	1	15.12.2013	Не підключається ( не розпізнається у

						операційних системах). Тріщина на корпусі
231	Ручка-сканер C-Pen 3.0	10440358/к	шт.	1	30.08.2013	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах).Механічне пошкодження кабелю
232	Ручка-сканер C-Pen 3.0	10440370/к	шт.	1	15.12.2013	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах). Тріщина на корпусі. Видає помилку порта USB.
233	Ручка-сканер C-Pen 3.0	10440369/к	шт.	1	15.12.2013	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах).Механічне пошкодження кабелю
234	Ручка-сканер C-Pen 3.0	10440368/к	шт.	1	15.12.2013	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах).Механічне пошкодження кабелю
235	Ручка-сканер C-Pen 3.0	10440357/к	шт.	1	30.08.2013	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах).Механічне пошкодження кабелю
236	Ручка-сканер C-Pen 3.0	10440356/к	шт.	1	24.08.2013	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах). Тріщина на корпусі
237	Ручка-сканер C-Pen 3.0	10440367/к	шт.	1	18.10.2013	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах).
238	Ручка-сканер C-Pen 3.0	10440349/к	шт.	1	04.08.2013	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах). Тріщина на корпусі
239	Ручка-сканер C-Pen 3.0	10440366/к	шт.	1	30.08.2013	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах).Механічне пошкодження кабелю
240	Ручка-сканер C-Pen 3.0	10440365/к	шт.	1	30.08.2013	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах).
241	Ручка-сканер C-Pen 3.0	10440364/к	шт.	1	30.08.2013	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах).
242	Ручка-сканер C-Pen 3.0	10440363/к	шт.	1	30.08.2013	Не підключається ( не розпізнається у операційних

						системах).Механічне пошкодження кабелю
243	Ручка-сканер C-Pen 3.0	10440361/к	шт.	1	30.08.2013	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах). Тріщина на корпусі
244	Ручка-сканер C-Pen 3.0	10440359/к	шт.	1	30.08.2013	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах).Тріщина на корпусі. Видає помилку порта USB.
245	Ручка-сканер C-Pen 3.0	10440362/к	шт.	1	30.08.2013	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах).Механічне пошкодження кабелю
246	Ручка-сканер C-Pen 3.0	10440360/к	шт.	1	30.08.2013	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах).Механічне пошкодження кабелю
247	Ручка-сканер C-Pen 3.0	10440400/к	шт.	1	30.09.2013	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах).
248	Ручка-сканер C-Pen 3.0	10440401/к	шт.	1	30.09.2013	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах). Видає помилку порта USB.
249	Ручка-сканер C-Pen 3.0	10440345/к	шт.	1	06.11.2012	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах).Механічне пошкодження корпусу пристрою. Корпус тріснув
250	Ручка-сканер C-Pen 3.0	10440339/к	шт.	1	06.11.2012	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах).Механічне пошкодження корпусу пристрою. Корпус тріснув
251	Ручка-сканер C-Pen 3.0	10440340/к	шт.	1	06.11.2012	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах).Механічне пошкодження корпусу пристрою. Корпус тріснув
252	Ручка-сканер C-Pen 3.0	10440341/к	шт.	1	06.11.2012	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах). Видає помилку порта USB.

253	Ручка-сканер C-Pen 3.0	10440342/к	шт.	1	06.11.2012	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах).
254	Ручка-сканер C-Pen 3.0	10440343/к	шт.	1	06.11.2012	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах). Тріщина на корпусі
255	Ручка-сканер C-Pen 3.0	10440344/к	шт.	1	06.11.2012	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах).
256	Ручка-сканер C-Pen 3.0	10440351/к	шт.	1	11.08.2013	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах).
257	Ручка-сканер C-Pen 3.0	10440372/к	шт.	1	15.12.2013	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах).
258	Ручка-сканер C-Pen 3.0	10440373/к	шт.	1	17.12.2013	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах).Механічне пошкодження корпусу пристрою. Корпус тріснув
259	Ручка-сканер C-Pen 3.0	10440374/к	шт.	1	17.12.2013	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах). Видає помилку порта USB.
260	Ручка-сканер C-Pen 3.0	10440350/к	шт.	1	11.08.2013	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах).Механічне пошкодження корпусу пристрою. Корпус тріснув
261	Ручка-сканер C-Pen 3.0	10440402/к	шт.	1	14.10.2013	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах).Видає помилку порта USB.
262	Ручка-сканер C-Pen 3.0	10440413/к	шт.	1	02.08.2013	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах).
263	Ручка-сканер C-Pen 3.0	10440346/к	шт.	1	04.08.2013	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах).Механічне пошкодження корпусу пристрою. Корпус тріснув
264	Ручка-сканер C-Pen 3.0	10440347/к	шт.	1	04.08.2013	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах).
265	Ручка-сканер C-Pen 3.0	10440348/к	шт.	1	04.08.2013	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах). Тріщина на корпусі

266	Ручка-сканер C-Pen 3.0	10440414/к	шт.	1	02.08.2013	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах).Механічне пошкодження корпусу пристрою. Корпус тріснув
267	Ручка-сканер C-Pen 3.0	10440415/к	шт.	1	02.08.2013	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах).Механічне пошкодження корпусу пристрою. Корпус тріснув
268	Ручка-сканер C-Pen 3.0	10440352/к	шт.	1	11.08.2013	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах).Механічне пошкодження корпусу пристрою. Корпус тріснув
269	Ручка-сканер C-Pen 3.0	10440353/к	шт.	1	11.08.2013	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах).
270	Ручка-сканер C-Pen 3.0	10440380/к	шт.	1	19.12.2014	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах).
271	Ручка-сканер C-Pen 3.0	10440381/к	шт.	1	19.12.2014	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах).
272	Ручка-сканер C-Pen 3.0	10440382/к	шт.	1	19.12.2014	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах).
273	Ручка-сканер C-Pen 3.0	10440383/к	шт.	1	19.12.2014	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах).Механічне пошкодження кабелю
274	Ручка-сканер C-Pen 3.0	10440384/к	шт.	1	19.12.2014	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах).Механічне пошкодження кабелю
275	Ручка-сканер C-Pen 3.0	10440385/к	шт.	1	19.12.2014	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах).Механічне пошкодження кабелю
276	Сканер штрих-коду LS2208 USB	10440446/к	шт.	1	19.12.2014	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах). Видає помилку порта USB.
277	Сканер штрих-коду LS2208 USB	10440438/к	шт.	1	06.11.2012	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах). Видає помилку порта USB.

278	Стійка серверна HP 10647	10480439/к	шт.	1	15.07.2011	Пошкоджений корпус. Зламани петлі дверей.
279	Фідбекдестройер Symetrix DBX AFS 224, 2-канальний	10480487/к	шт.	1	03.08.2015	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу. Тріск, шуми на виходах з каналів. Не реагує на кнопки налаштування
280	Технічний засіб фіксування судового процесу у складі	10460020/к	шт.	1	18.12.2015	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу складових обладнання. Зависає під час проходження само діагностики. Не виходить на робочий режим. Капсуль мікрофона не працює, спотворює звук. Мікшер не реагує на кнопки налаштування. Фізичне пошкодження матриці LCD дисплея.
281	Ручка-сканер C-Pen 3.0	10440355/к	шт.	1	24.08.2013	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах).Видає помилку порта USB.
282	Ручка-сканер C-Pen 3.0	10440354/к	шт.	1	24.08.2013	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах).Видає помилку порта USB.
283	Принтер А4 LQ-630	10490023/к	шт.	1	28.03.2011	Тріск при включенні, не реагує на кнопки
284	Принтер А4 LQ-630	10490024/к	шт.	1	28.03.2011	Тріск при включенні, не реагує на кнопки
285	Принтер А4 LQ-630	10490025/к	шт.	1	28.03.2011	Тріск при включенні, не реагує на кнопки
286	Принтер А4 LQ-630	10490027/к	шт.	1	28.03.2011	Тріск при включенні, не реагує на кнопки. В друкуючій головці відсутні голки
287	Принтер А4 LQ-630	10490022/к	шт.	1	28.03.2011	Тріск при включенні, не реагує на кнопки
288	Принтер А4 LQ-630	10490026/к	шт.	1	28.03.2011	Тріск при включенні, не реагує на кнопки
289	Миша Logitech B100 USB Black	1113700003	шт.	15	11.05.2019	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах).Пошкоджено дрiт
290	Друкуючий пристрій Epson LQ 630	10448276/к	шт.	1	27.12.2010	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу складових обладнання.

						Зажовує папір при друці. Друкуюча головка підвисає
291	Друкуючий пристрій Epson LQ 630	10448275/к	шт.	1	27.12.2010	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах).
292	Друкуючий пристрій Epson LQ 630	10448272/к	шт.	1	27.12.2010	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу складових обладнання. Зажовує папір при друці. Друкуюча головка підвисає
293	Друкуючий пристрій Epson LQ 630	10448273/к	шт.	1	27.12.2010	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу складових обладнання. Зажовує папір при друці. Друкуюча головка підвисає
294	Друкуючий пристрій Epson LQ 630	10448274/к	шт.	1	27.12.2010	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах).
295	Багатофункціональний пристрій А4 ч/б Canon i-SENSYS MF3010	10460003/к	шт.	1	03.12.2015	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах).Не працюють кнопки керування
296	Багатофункціональний пристрій HP M 1132	10448237/к	шт.	1	22.12.2010	Тріск при включенні, ролики подачі паперу зламані.
297	Багатофункціональний пристрій HP M 1132	10448234/к	шт.	1	22.12.2010	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу. Кнопки керування не працюють.
298	Багатофункціональний пристрій HP M 1132	10448242/к	шт.	1	22.12.2010	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу складових обладнання. Зажовує папір при друці. Пічка не запікає тонер
299	Багатофункціональний пристрій HP M 1132	10448190/к	шт.	1	22.12.2010	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу складових обладнання. Зажовує папір при друці. Друкуюча головка підвисає
300	Багатофункціональний пристрій HP M 1132	10448192/к	шт.	1	22.12.2010	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу. Кнопки керування не працюють.
301	Багатофункціональний пристрій HP M 1132	10448232/к	шт.	1	22.12.2010	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу. Кнопки керування не працюють.
302	Багатофункціональний пристрій HP M 1132	10448227/к	шт.	1	22.12.2010	Тріск при включенні, ролики подачі паперу затерті.
303	Багатофункціональний пристрій HP M 1132	10448224/к	шт.	1	22.12.2010	Тріск при включенні, ролики подачі паперу зламані. Пічка не запікає тонер.

						Кнопки керування не працюють
304	Багатофункціональний пристрій HP M 1132	10448202/к	шт.	1	22.12.2010	Тріск при включенні, ролики подачі паперу зламано. Пічка не запікає тонер. Кнопки керування не працюють
305	Багатофункціональний пристрій HP M 1132	10448194/к	шт.	1	22.12.2010	Тріск при включенні, ролики подачі паперу зламано. Пічка не запікає тонер. Кнопки керування не працюють
306	Багатофункціональний пристрій HP M 1132	10448196/к	шт.	1	22.12.2010	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу складових обладнання. Плата керування не проходить тест перевірки
307	Апаратно-програмний комплекс ASUS ET2210IUKS	10440511/к	шт.	1	30.09.2013	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу блока живлення. Механічне пошкодження TFT матриці. Механічне пошкодження дроту миші. Кнопки на клавіатурі не реагують на натиск.
308	Апаратно-програмний комплекс ASUS ET2210IUKS	10440516/к	шт.	1	30.09.2013	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу блока живлення. Механічне пошкодження TFT матриці. Механічне пошкодження дроту миші. Кнопки на клавіатурі не реагують на натиск.
309	Апаратно-програмний комплекс ASUS ET2210IUKS	10440519/к	шт.	1	30.09.2013	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу блока живлення. Механічне пошкодження TFT матриці. Механічне пошкодження дроту миші. Кнопки на клавіатурі не реагують на натиск.
310	Апаратно-програмний комплекс ASUS ET2210IUKS	10440515/к	шт.	1	30.09.2013	Експлуатація неможлива у зв'язку із механічним пошкодженням TFT матриці.
311	Апаратно-програмний комплекс ASUS тип 2	10480463/к	шт.	1	13.09.2011	Експлуатація неможлива у зв'язку із механічним пошкодженням TFT матриці.
312	Апаратно-програмний комплекс Enterprise тип 3	10480465/к	шт.	1	13.09.2011	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу. BIOS видає помилку по чіпсету

313	Апаратно-програмний комплекс Enterprise тип 3	10480467/к	шт.	1	13.09.2011	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу. BIOS видає помилку по чіпсету
314	Апаратно-програмний комплекс Enterprise тип 3	10480044/к	шт.	1	25.06.2011	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу. BIOS видає помилку по оперативній пам'яті
315	Апаратно-програмний комплекс Enterprise тип 3	10480052/к	шт.	1	25.06.2011	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу. BIOS видає помилку по оперативній пам'яті
316	Апаратно-програмний комплекс Enterprise тип 3	10480046/к	шт.	1	25.06.2011	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу. BIOS видає помилку по оперативній пам'яті
317	Апаратно-програмний комплекс Enterprise тип 5	10480218/к	шт.	1	25.06.2011	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу материнської плати
318	Апаратно-програмний комплекс Enterprise тип 5	10480230/к	шт.	1	25.06.2011	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу блока живлення. Не проходить тест на перевірку
319	Апаратно-програмний комплекс Enterprise тип 5	10480236/к	шт.	1	25.06.2011	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу блока живлення. Не проходить тест на перевірку
320	Апаратно-програмний комплекс Enterprise тип 5	10480205/к	шт.	1	25.06.2011	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу блока живлення. Не проходить тест на перевірку
321	Апаратно-програмний комплекс Enterprise тип 5	10480240/к	шт.	1	25.06.2011	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу блока живлення. Не проходить тест на перевірку
322	Апаратно-програмний комплекс Enterprise тип 5	10480197/к	шт.	1	25.06.2011	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу.
323	Апаратно-програмний комплекс Enterprise тип 5	10480196/к	шт.	1	25.06.2011	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу.
324	Апаратно-програмний комплекс Enterprise тип 4	10480097/к	шт.	1	25.06.2011	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу материнської плати
325	Апаратно-програмний комплекс Enterprise тип 4	10480121/к	шт.	1	25.06.2011	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу материнської плати
326	Апаратно-програмний комплекс Enterprise тип 4	10480115/к	шт.	1	25.06.2011	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу материнської плати
327	Апаратно-програмний комплекс Enterprise тип 4	10480107/к	шт.	1	25.06.2011	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу складових обладнання. Не проходить тест само перевірки

328	Апаратно-програмний комплекс Enter-prise тип 4	10480105/к	шт.	1	25.06.2011	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу складових обладнання. Не проходить тест само перевірки
329	Апаратно-програмний комплекс Enter-prise тип 4	10480079/к	шт.	1	25.06.2011	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу складових обладнання. Не проходить тест само перевірки
330	Апаратно-програмний комплекс Enter-prise тип 4	10480076/к	шт.	1	25.06.2011	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу складових обладнання. Не проходить тест само перевірки. Процесор не розпізнається
331	Багатофункціональний пристрій A4 LJ M 1536	10480383/к	шт.	1	25.06.2011	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах).
332	Багатофункціональний пристрій A4 LJ M 1536	10480384/к	шт.	1	25.06.2011	Тріск при включенні, ролики подачі паперу зламано.
333	Багатофункціональний пристрій A4 LJ M 1536	10480386/к	шт.	1	25.06.2011	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу. Кнопки керування не працюють.
334	Багатофункціональний пристрій A4 LJ M 1536	10480332/к	шт.	1	25.06.2011	Тріск при включенні, ролики подачі паперу зламано.
335	Багатофункціональний пристрій A4 LJ M 1536	10480411/к	шт.	1	25.06.2011	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах).
336	Багатофункціональний пристрій A4 LJ M 1536	10480403/к	шт.	1	25.06.2011	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах).
337	Багатофункціональний пристрій A4 LJ M 1536	10480364/к	шт.	1	25.06.2011	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу складових обладнання. Заковує папір при друці. Зламано авто подавач паперу. Пічка не запікає тонер
338	Багатофункціональний пристрій HP LJ M1536dnf	10480475/к	шт.	1	13.09.2011	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу складових обладнання. Заковує папір при друці. Зламано авто подавач паперу. Пічка не запікає тонер
339	Багатофункціональний пристрій HP LJ M1536dnf	10480470/к	шт.	1	13.09.2011	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу складових обладнання.

						Зажовує папір при друці. Зламано авто подавач паперу. Пічка не запікає тонер
340	Багатофункціональний пристрій HP LJ M1536dnf	10480471/к	шт.	1	13.09.2011	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу. Кнопки керування не працюють.
341	Багатофункціональний пристрій HP LJ M1536dnf	10480469/к	шт.	1	13.09.2011	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу складових обладнання. Зажовує папір при друці. Пічка не запікає тонер
342	Багатофункціональний пристрій HP LJ M1536dnf	10480468/к	шт.	1	13.09.2011	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу складових обладнання. Зажовує папір при друці. Пічка не запікає тонер
343	Багатофункціональний пристрій Тип 1 HP Laser Jet M	10440548/к	шт.	1	01.11.2012	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу складових обладнання. Зажовує папір при друці. Пічка не запікає тонер
344	Багатофункціональний пристрій Тип 1 HP Laser Jet M	10440565/к	шт.	1	30.08.2013	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах).
345	Багатофункціональний пристрій Тип 1 HP Laser Jet M	10440569/к	шт.	1	30.09.2013	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу складових обладнання. Зажовує папір при друці. Пічка не запікає тонер
346	Багатофункціональний пристрій Тип 1 HP Laser Jet M	10440568/к	шт.	1	30.08.2013	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу. Кнопки керування не працюють.
347	Багатофункціональний пристрій Тип 1 HP Laser Jet M	10440564/к	шт.	1	22.08.2013	Тріск при включенні, ролики подачі паперу зламано.
348	Багатофункціональний пристрій Тип 1 HP Laser Jet M	10440572/к	шт.	1	04.12.2013	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах).
349	Багатофункціональний пристрій Тип 1 HP Laser Jet M	10440577/к	шт.	1	30.08.2013	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу складових обладнання. Зажовує папір при друці. Зламано авто подавач паперу. Пічка не запікає тонер

350	Персональний комп'ютер BRAIN BUSINESS PRO B33	10448122/к	шт.	1	22.12.2010	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу складових обладнання. Не проходить тест само перевірки
351	Принтер А4 Epson LQ-630	10440209/к	шт.	1	01.11.2012	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу складових обладнання. Заковує папір при друці. Друкуюча головка підвисає
352	Персональний комп'ютер Lenovo V530-24ICB AIO	101480185	шт.	1	17.12.2018	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу складових обладнання. Бита матриця. Блок живлення має тріщини.
353	Персональний комп'ютер Lenovo V530-24ICB AIO	101480192	шт.	1	29.01.2019	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу складових обладнання. Бита матриця. Блок живлення має тріщини.
354	Персональний комп'ютер Lenovo V530-24ICB AIO	101480176	шт.	1	17.12.2018	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу складових обладнання. Бита матриця. Блок живлення має тріщини.
355	Апаратно-програмний комплекс ASUS ET2210IUKS	10440526/к	шт.	1	22.10.2013	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу складових обладнання. BIOS видає помилку на процесор. Бита матриця. Блок живлення має тріщини. Механічне пошкодження дроту миші. Кнопки на клавіатурі не реагують на натиск.
356	Апаратно-програмний комплекс ASUS ET2210IUKS	10440475/к	шт.	1	01.04.2013	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу складових обладнання. Бита матриця. Пошкоджено роз'єм на материнській платі. Механічне пошкодження дроту миші. Кнопки на клавіатурі не реагують на натиск.
357	Апаратно-програмний комплекс ASUS ET2210IUKS	10440493/к	шт.	1	27.06.2013	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу складових обладнання. Бита матриця. Блок живлення має тріщини. Дріт пошкоджено. Механічне пошкодження дроту миші. Кнопки на клавіатурі не реагують на натиск.

Касаційний кримінальний суд						
358	Тюнер - AVER Hybrid Volar HX	113000005	шт.	1	16.02.2021	Вийшла з ладу плата керування.
359	Тюнер - AVER Hybrid Volar HX	113000005	шт.	1	16.02.2021	Пошкоджений роз'єм підключення USB.
360	Тюнер - AVER Hybrid Volar HX	113000005	шт.	1	16.02.2021	Пошкоджений антенний роз'єм підключення.
361	Тюнер - AVER Hybrid Volar HX	113000005	шт.	1	16.02.2021	Пошкодження корпусу тюнера внаслідок падіння.
362	Тюнер - AVER Hybrid Volar HX	113000005	шт.	1	16.02.2021	Вийшла з ладу плата керування.
363	Тюнер - AVER Hybrid Volar HX	113000005	шт.	1	16.02.2021	Пошкоджений роз'єм підключення USB.
364	Тюнер - AVER Hybrid Volar HX	113000005	шт.	1	16.02.2021	Пошкоджений антенний роз'єм підключення.
365	Тюнер - AVER Hybrid Volar HX	113000005	шт.	1	16.02.2021	Пошкодження корпусу тюнера внаслідок падіння.
366	Тюнер - AVER Hybrid Volar HX	113000005	шт.	1	16.02.2021	Пошкоджений роз'єм підключення USB.
367	Тюнер - AVER Hybrid Volar HX	113000005	шт.	1	16.02.2021	Вийшла з ладу плата керування.
368	Жорсткий диск НЖМД WD 1,5 TB 3.5 USB	113000006	шт.	1	16.02.2021	Жорсткий диск не проходить тестування, роз'єм підключення зламано.
369	Жорсткий диск НЖМД WD 1,5 TB 3.5 USB	113000006	шт.	1	16.02.2021	Пошкодження головок і пластин.
370	Жорсткий диск НЖМД WD 1,5 TB 3.5 USB	113000006	шт.	1	16.02.2021	Пошкодження контролера диска.
371	Жорсткий диск WD 2000GB 3.5 USBII	113000025	шт.	1	16.02.2021	Не розпізнається у операційних системах (контролер пошкоджений).
372	Жорсткий диск WD 2000GB 3.5 USBII	113000025	шт.	1	16.02.2021	Пошкодження контролера диска.
373	Жорсткий диск WD 2000GB 3.5 USBII	113000025	шт.	1	16.02.2021	Жорсткий диск не проходить тестування, роз'єм підключення зламано.
374	Ноутбук Lenovo IdeaPad5 (15,6"FHD IPS, CPU i5-1135G7, RAM 16 Gb, SSD 512Gb,Video NVIDIA GF 2Gb, WiFi, BT, mouse, camera, RJ-45 (перехідник), TPM2.0, battery Li-ion 57Wh,speakers,DOS, гарантія 1 рік)	1014601142	шт.	1	12.09.2022	Оперативна пам'ять не проходить тестування, зовнішня периферія не розпізнається на бідь-яких роз'ємах материнської плати (вигоріли порти USB).
375	Ручка-сканер C-Pen 3.0	10440429/к	шт.	1	25.05.2012	Інтерфейс сполучення з ПК пошкоджений.
376	Ручка-сканер C-Pen 3.0	10440430/к	шт.	1	25.05.2012	Не вмикається, пошкоджений роз'єм.
377	Ручка-сканер C-Pen 3.0	10440431/к	шт.	1	25.05.2012	Інтерфейс сполучення з ПК пошкоджений.

378	Протипожежна станція ППКП Тирас-16П з акумуля.	10480525/к	шт.	1	12.12.2011	Обрив шлейфів пожежної сигналізації, вийшов з ладу контролер заряду в ППКП, несправність GSM-модулю.
379	Сканер С-Pen 20 Handheld Scanner	10490014/к	шт.	1	09.12.2010	Не вмикається, пошкоджений роз'єм.
380	Цифровий телефонний апарат М3904 на 22 клавіші	10490117/к	шт.	1	14.12.2012	Пошкоджені роз'єми підключення та клавіші набору.
381	Цифровий телефонний апарат М3904 на 22 клавіші	10490118/к	шт.	1	14.12.2012	Згоріла плата керування.
382	Цифровий телефонний апарат М3904 на 22 клавіші	10490119/к	шт.	1	14.12.2012	Згорів дисплей відображення стану дзвінків.
383	Цифровий телефонний апарат М3904 на 44 клавіші	10490120/к	шт.	1	14.12.2012	Вийшла з ладу підсвітка екрану.
384	Комп'ютерна гарнітура (Тип 1) (Навушники Sennheiser PC 3 Chat (504195))	1113700637	шт.	1	27.09.2021	Знос діафрагми динаміків, штекери підключення пошкоджені.
385	Комп'ютерна гарнітура (Тип 1) (Навушники Sennheiser PC 3 Chat (504195))	1113700637	шт.	1	27.09.2021	Штекери підключення та кабель пошкоджені.
386	Комп'ютерна гарнітура (Тип 1) (Навушники Sennheiser PC 3 Chat (504195))	1113700637	шт.	1	27.09.2021	Зламана дужка, зношені амбушури, штекер підключення пошкоджений.
387	Комп'ютерна гарнітура (Тип 1) (Навушники Sennheiser PC 3 Chat (504195))	1113700637	шт.	1	27.09.2021	Знос діафрагми динаміків, штекер підключення пошкоджений.
388	Комп'ютерна гарнітура (Тип 1) (Навушники Sennheiser PC 3 Chat (504195))	1113700637	шт.	1	27.09.2021	Не працює мікрофон, знос діафрагми динаміків, зношені амбушури.
389	Комп'ютерна гарнітура (Тип 1) (Навушники Sennheiser PC 3 Chat (504195))	1113700637	шт.	1	27.09.2021	Штекери підключення та кабель пошкоджені.
390	Комп'ютерна гарнітура (Тип 1) (Навушники Sennheiser PC 3 Chat (504195))	1113700637	шт.	1	27.09.2021	Штекери підключення та кабель пошкоджені, зношені амбушури.
391	Комп'ютерна гарнітура (Тип 1) (Навушники Sennheiser PC 3 Chat (504195))	1113700637	шт.	1	27.09.2021	Штекери підключення та кабель пошкоджені, зношені амбушури.
392	Комп'ютерна гарнітура (Тип 1) (Навушники Sennheiser PC 3 Chat (504195))	1113700637	шт.	1	27.09.2021	Не працює мікрофон, знос діафрагми динаміків, зношені амбушури.
393	Комп'ютерна гарнітура (Тип 1) (Навушники Sennheiser PC 3 Chat (504195))	1113700637	шт.	1	27.09.2021	Знос діафрагми динаміків, штекер підключення пошкоджений.
394	Комп'ютерна гарнітура (Тип 1) (Навушники Sennheiser PC 3 Chat (504195))	1113700637	шт.	1	27.09.2021	Не працює мікрофон, знос діафрагми динаміків, зношені амбушури.
395	Комп'ютерна гарнітура (Тип 1) (Навушники Sennheiser PC 3 Chat (504195))	1113700637	шт.	1	27.09.2021	Не працює мікрофон, знос діафрагми динаміків, зношені амбушури.

396	Комп'ютерна гарнітура (Тип 1) (Навушники Sennheiser PC 3 Chat (504195))	1113700637	шт.	1	27.09.2021	Зношені амбушури, штекери підключення пошкоджені.
397	Комп'ютерна гарнітура (Тип 1) (Навушники Sennheiser PC 3 Chat (504195))	1113700637	шт.	1	27.09.2021	Штекери підключення та кабель пошкоджені, зношені амбушури.
398	Комп'ютерна гарнітура (Тип 1) (Навушники Sennheiser PC 3 Chat (504195))	1113700637	шт.	1	27.09.2021	Штекери підключення та кабель пошкоджені.
399	Комп'ютерна гарнітура (Тип 1) (Навушники Sennheiser PC 3 Chat (504195))	1113700637	шт.	1	27.09.2021	Штекери підключення та кабель пошкоджені, зношені амбушури.
400	Комп'ютерна гарнітура (Тип 1) (Навушники Sennheiser PC 3 Chat (504195))	1113700637	шт.	1	27.09.2021	Не працює мікрофон, знос діафрагми динаміків, зношені амбушури.
401	Комп'ютерна гарнітура (Тип 1) (Навушники Sennheiser PC 3 Chat (504195))	1113700637	шт.	1	27.09.2021	Не працює мікрофон, знос діафрагми динаміків, зношені амбушури.
402	Комп'ютерна гарнітура (Тип 1) (Навушники Sennheiser PC 3 Chat (504195))	1113700637	шт.	1	27.09.2021	Знос діафрагми динаміків, штекер підключення пошкоджений.
403	Комп'ютерна гарнітура (Тип 1) (Навушники Sennheiser PC 3 Chat (504195))	1113700637	шт.	1	27.09.2021	Штекери підключення та кабель пошкоджені, зношені амбушури.
404	Комп'ютерна гарнітура (Тип 1) (Навушники Sennheiser PC 3 Chat (504195))	1113700637	шт.	1	27.09.2021	Зношені амбушури, штекер підключення пошкоджений.
405	Комп'ютерна гарнітура (Тип 1) (Навушники Sennheiser PC 3 Chat (504195))	1113700637	шт.	1	27.09.2021	Штекери підключення та кабель пошкоджені.
406	Комп'ютерна гарнітура (Тип 1) (Навушники Sennheiser PC 3 Chat (504195))	1113700637	шт.	1	27.09.2021	Штекери підключення та кабель пошкоджені, зношені амбушури.
407	Комп'ютерна гарнітура (Тип 1) (Навушники Sennheiser PC 3 Chat (504195))	1113700637	шт.	1	27.09.2021	Знос діафрагми динаміків, штекер підключення пошкоджений.
408	Комп'ютерна гарнітура (Тип 1) (Навушники Sennheiser PC 3 Chat (504195))	1113700637	шт.	1	27.09.2021	Не працює мікрофон, знос діафрагми динаміків, зношені амбушури.
409	Комп'ютерна гарнітура (Тип 1) (Навушники Sennheiser PC 3 Chat (504195))	1113700637	шт.	1	27.09.2021	Не працює мікрофон, знос діафрагми динаміків, зношені амбушури.
410	Комп'ютерна гарнітура (Тип 1) (Навушники Sennheiser PC 3 Chat (504195))	1113700637	шт.	1	27.09.2021	Штекери підключення та кабель пошкоджені.
411	Комп'ютерна гарнітура (Тип 1) (Навушники Sennheiser PC 3 Chat (504195))	1113700637	шт.	1	27.09.2021	Знос діафрагми динаміків, штекер підключення пошкоджений.
412	Комп'ютерна гарнітура (Тип 1) (Навушники Sennheiser PC 3 Chat (504195))	1113700637	шт.	1	27.09.2021	Не працює мікрофон, знос діафрагми динаміків, зношені амбушури.

413	Комп'ютерна гарнітура (Тип 1) (Навушники Sennheiser PC 3 Chat (504195))	1113700637	шт.	1	27.09.2021	Штекери підключення та кабель пошкоджені.
414	Комп'ютерна гарнітура (Тип 1) (Навушники Sennheiser PC 3 Chat (504195))	1113700637	шт.	1	27.09.2021	Штекери підключення та кабель пошкоджені.
415	Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR940N	1113700013	шт.	1	27.04.2018	Перегрів і вихід з ладу компонентів.
416	Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR940N	1113700013	шт.	1	27.04.2018	Пошкоджений адаптер живлення.
417	Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR940N	1113700013	шт.	1	27.04.2018	Пошкодження портів LAN.
418	Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR940N	1113700013	шт.	1	27.04.2018	Вийшов з ладу адаптер живлення.
419	Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR940N	1113700013	шт.	1	27.04.2018	Фізичне пошкодження корпусу.
420	Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR940N	1113700013	шт.	1	27.04.2018	Перегрів і вихід з ладу компонентів.
421	Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR940N	1113700013	шт.	1	27.04.2018	Пошкодження портів LAN.
422	Комутатор некерований TP-Link TL-SF1008D	1113700061	шт.	1	15.04.2020	Згорів блок живлення, комутатор не працює (здуті конденсатори).
423	Комутатор некерований TP-Link TL-SF1008D	1113700061	шт.	1	15.04.2020	Відсутнє або нестабільне електроживлення, пошкоджений адаптер живлення.
424	Комутатор некерований TP-Link TL-SF1008D	1113700061	шт.	1	15.04.2020	Фізичні пошкодження корпусу, портів RJ-45 або друкованої плати.
425	Комутатор некерований TP-Link TL-SF1008D	1113700061	шт.	1	15.04.2020	Перегрів і вихід з ладу компонентів.
426	Комутатор некерований TP-Link TL-SF1008D	1113700061	шт.	1	15.04.2020	Відсутнє або нестабільне електроживлення, пошкоджений адаптер живлення.
427	Комутатор некерований TP-Link TL-SF1008D	1113700061	шт.	1	15.04.2020	Фізичні пошкодження корпусу, портів RJ-45 або друкованої плати.
428	Комутатор некерований TP-Link TL-SF1008D	1113700061	шт.	1	15.04.2020	Згорів блок живлення, комутатор не вмикається (здуті конденсатори).
429	Комутатор некерований TP-Link TL-SF1008D	1113700061	шт.	1	15.04.2020	Перегрів і вихід з ладу компонентів.
430	Комутатор некерований TP-Link TL-SF1008D	1113700061	шт.	1	15.04.2020	Відсутнє або нестабільне електроживлення, пошкоджений адаптер живлення.
431	Комутатор некерований TP-Link TL-SF1008D	1113700061	шт.	1	15.04.2020	Фізичні пошкодження корпусу, портів RJ-45 або друкованої плати.

432	Комутатор некерований TP-Link TL-SF1008D	1113700061	шт.	1	15.04.2020	Згорів блок живлення, комутатор не вмикається (здуті конденсатори).
433	Комутатор некерований TP-Link TL-SF1008D	1113700061	шт.	1	15.04.2020	Згорів блок живлення, комутатор не вмикається (здуті конденсатори).
434	Комутатор некерований TP-Link TL-SF1008D	1113700061	шт.	1	15.04.2020	Фізичні пошкодження корпусу, портів RJ-45 або друкованої плати.
435	Комутатор некерований TP-Link TL-SF1008D	1113700061	шт.	1	15.04.2020	Фізичні пошкодження корпусу, портів RJ-45 або друкованої плати.
436	Комутатор некерований TP-Link TL-SF1008D	1113700061	шт.	1	15.04.2020	Відсутнє або нестабільне електроживлення, пошкоджений адаптер живлення.
437	Комутатор некерований TP-Link TL-SF1008D	1113700061	шт.	1	15.04.2020	Перегрів і вихід з ладу компонентів.
438	Комутатор некерований TP-Link TL-SF1008D	1113700061	шт.	1	15.04.2020	Фізичні пошкодження корпусу, портів RJ-45 або друкованої плати.
439	Комутатор некерований TP-Link TL-SF1008D	1113700061	шт.	1	15.04.2020	Згорів блок живлення, комутатор не вмикається (здуті конденсатори).
440	Комутатор некерований TP-Link TL-SF1008D	1113700061	шт.	1	15.04.2020	Фізичні пошкодження корпусу, портів RJ-45 або друкованої плати.
441	Комутатор некерований TP-Link TL-SF1008D	1113700061	шт.	1	15.04.2020	Перегрів і вихід з ладу компонентів.
442	Комутатор некерований TP-Link TL-SF1008D	1113700061	шт.	1	15.04.2020	Фізичні пошкодження корпусу, портів RJ-45 або друкованої плати.
443	Комутатор некерований TP-Link TL-SF1008D	1113700061	шт.	1	15.04.2020	Перегрів і вихід з ладу компонентів.
444	Комутатор некерований TP-Link TL-SF1008D	1113700061	шт.	1	15.04.2020	Відсутнє або нестабільне електроживлення, пошкоджений адаптер живлення.
445	Комутатор некерований TP-Link TL-SF1008D	1113700061	шт.	1	15.04.2020	Перегрів і вихід з ладу компонентів.
446	Бездротовий маршрутизатор ASUS RT-AC1200	1113700062	шт.	1	15.04.2020	Пошкоджений адаптер живлення.
447	Бездротовий маршрутизатор ASUS RT-AC1200	1113700062	шт.	1	15.04.2020	Несправність WAN-порту.
448	Бездротовий маршрутизатор ASUS RT-AC1200	1113700062	шт.	1	15.04.2020	Пошкодження портів LAN.
449	Бездротовий маршрутизатор ASUS RT-AC1200	1113700062	шт.	1	15.04.2020	Перегрів і вихід з ладу компонентів.
450	Бездротовий маршрутизатор ASUS RT-AC1200	1113700062	шт.	1	15.04.2020	Пошкоджений адаптер живлення.

451	Бездротовий маршрутизатор ASUS RT-AC1200	1113700062	шт.	1	15.04.2020	Пошкодження портів LAN.
452	Бездротовий маршрутизатор ASUS RT-AC1200	1113700062	шт.	1	15.04.2020	Вийшов з ладу адаптер живлення.
453	Акустична система	11131151/в	шт.	1	25.04.2019	Вийшов з ладу адаптер живлення.
454	Акустична система	11131151/в	шт.	1	25.04.2019	Перегрів і вихід з ладу компонентів.
455	Клавіатура Logitech Keyboard K120 Black (920-002643)	1113700274	шт.	1	15.04.2020	Експлуатація неможлива в зв'язку із зносом клавіш (стерті написи, деякі клавіші западають).
456	Клавіатура Logitech Keyboard K120 Black (920-002643)	1113700274	шт.	1	15.04.2020	Пошкодження кабелю.
457	Клавіатура Logitech Keyboard K120 Black (920-002643)	1113700274	шт.	1	15.04.2020	Пошкоджений роз'єм підключення.
458	Клавіатура Logitech Keyboard K120 Black (920-002643)	1113700274	шт.	1	15.04.2020	Частина клавіш не працює або видає неправильні символи.
459	Клавіатура Logitech Keyboard K120 Black (920-002643)	1113700274	шт.	1	15.04.2020	Пошкодження клавіатури внаслідок попадання рідини.
460	Клавіатура Logitech Keyboard K120 Black (920-002643)	1113700274	шт.	1	15.04.2020	Пошкоджений роз'єм підключення.
461	Клавіатура Logitech Keyboard K120 Black (920-002643)	1113700274	шт.	1	15.04.2020	Фізичне пошкодження після падіння.
462	Клавіатура Logitech Keyboard K120 Black (920-002643)	1113700274	шт.	1	15.04.2020	Частина клавіш не працює або видає неправильні символи.
463	Клавіатура Logitech Keyboard K120 Black (920-002643)	1113700274	шт.	1	15.04.2020	Пошкодження кабелю.
464	Клавіатура Logitech Keyboard K120 Black (920-002643)	1113700274	шт.	1	15.04.2020	Частина клавіш не працює або видає неправильні символи.
465	Клавіатура Logitech Keyboard K120 Black (920-002643)	1113700274	шт.	1	15.04.2020	Фізичне пошкодження після падіння.
466	Клавіатура Logitech Keyboard K120 Black (920-002643)	1113700274	шт.	1	15.04.2020	Експлуатація неможлива в зв'язку із зносом клавіш (стерті написи, деякі клавіші западають).
467	Клавіатура Logitech Keyboard K120 Black (920-002643)	1113700274	шт.	1	15.04.2020	Пошкодження клавіатури внаслідок попадання рідини.
468	Клавіатура Logitech Keyboard K120 Black (920-002643)	1113700274	шт.	1	15.04.2020	Частина клавіш не працює або видає неправильні символи.
469	Клавіатура Logitech Keyboard K120 Black (920-002643)	1113700274	шт.	1	15.04.2020	Експлуатація неможлива в зв'язку із зносом клавіш (стерті написи, деякі клавіші западають).

470	Клавіатура Logitech Keyboard K120 Black (920-002643)	1113700274	шт.	1	15.04.2020	Пошкодження клавіатури внаслідок попадання рідини.
471	Клавіатура Logitech Keyboard K120 Black (920-002643)	1113700274	шт.	1	15.04.2020	Пошкодження клавіатури внаслідок попадання рідини.
472	Клавіатура Logitech Keyboard K120 Black (920-002643)	1113700274	шт.	1	15.04.2020	Частина клавiш не працює або видає неправильні символи.
473	Клавіатура Logitech Keyboard K120 Black (920-002643)	1113700274	шт.	1	15.04.2020	Експлуатація неможлива в зв'язку із зносом клавiш (стерті написи, деякі клавiші западають).
474	Клавіатура Logitech Keyboard K120 Black (920-002643)	1113700274	шт.	1	15.04.2020	Фізичне пошкодження після падіння.
475	Аналоговий телефонний апарат Panasonic KX-TS2350UAW	1113700056	шт.	1	30.05.2019	Пошкоджені роз'єми підключення та клавiші набору.
476	Аналоговий телефонний апарат Panasonic KX-TS2350UAW	1113700056	шт.	1	30.05.2019	Механічне пошкодження плати керування.
477	Аналоговий телефонний апарат Panasonic KX-TS2350UAW	1113700056	шт.	1	30.05.2019	Згоріла плата керування.
478	Аналоговий телефонний апарат Panasonic KX-TS2350UAW	1113700056	шт.	1	30.05.2019	Механічне пошкодження мікрофона.
479	Аналоговий телефонний апарат Panasonic KX-TS2350UAW	1113700056	шт.	1	30.05.2019	Пошкоджені роз'єми підключення та клавiші набору.
480	Аналоговий телефонний апарат Panasonic KX-TS2350UAW	1113700056	шт.	1	30.05.2019	Згоріла плата керування.
481	Аналоговий телефонний апарат Panasonic KX-TS2350UAW	1113700056	шт.	1	30.05.2019	Механічне пошкодження динаміка.
482	Аналоговий телефонний апарат Panasonic KX-TS2350UAW	1113700056	шт.	1	30.05.2019	Механічне пошкодження плати керування.
483	Аналоговий телефонний апарат Panasonic KX-TS2350UAW	1113700056	шт.	1	30.05.2019	Згоріла плата керування.
484	Аналоговий телефонний апарат Panasonic KX-TS2350UAW	1113700056	шт.	1	30.05.2019	Пошкоджені роз'єми підключення та клавiші набору.
485	Аналоговий телефонний апарат Panasonic KX-TS2350UAW	1113700056	шт.	1	30.05.2019	Механічне пошкодження динаміка та мікрофона.
486	Аналоговий телефонний апарат Panasonic KX-TS2350UAW	1113700056	шт.	1	30.05.2019	Механічне пошкодження динаміка.
487	Аналоговий телефонний апарат Panasonic KX-TS2350UAW	1113700056	шт.	1	30.05.2019	Пошкоджені роз'єми підключення та клавiші набору.

488	Аналоговий телефонний апарат Panasonic KX-TS2350UAW	1113700056	шт.	1	30.05.2019	Пошкоджені роз'єми підключення та клавіші набору.
489	Аналоговий телефонний апарат Panasonic KX-TS2350UAW	1113700056	шт.	1	30.05.2019	Механічне пошкодження мікрофона.
490	Аналоговий телефонний апарат Panasonic KX-TS2350UAW	1113700056	шт.	1	30.05.2019	Механічне пошкодження динаміка.
491	Аналоговий телефонний апарат Panasonic KX-TS2350UAW	1113700056	шт.	1	30.05.2019	Пошкоджені роз'єми підключення та клавіші набору.
492	Комп'ютерний сканер C-Pen TS1	1113700321	шт.	1	15.04.2020	Інтерфейс сполучення з ПК пошкоджений.
493	Комп'ютерний сканер C-Pen TS1	1113700321	шт.	1	15.04.2020	Не вмикається, пошкоджений роз'єм.
494	Комп'ютерний сканер C-Pen TS1	1113700321	шт.	1	15.04.2020	Інтерфейс сполучення з ПК пошкоджений.
495	Комп'ютерний сканер C-Pen TS1	1113700321	шт.	1	15.04.2020	Не вмикається, пошкоджений роз'єм.
496	Комп'ютерний сканер C-Pen TS1	1113700321	шт.	1	15.04.2020	Інтерфейс сполучення з ПК пошкоджений.
497	Цифровий диктофон (Olympus DM-720 4GB (V414111SE000))	1113700331	шт.	1	16.02.2021	Не працює зовнішній мікрофон.
498	Цифровий диктофон (Olympus DM-720 4GB (V414111SE000))	1113700331	шт.	1	16.02.2021	Пошкодження екрану.
499	Навушники (SVEN AP-860M)	1113700333	шт.	1	16.02.2021	Пошкодження кабелю.
500	Навушники (SVEN AP-860M)	1113700333	шт.	1	16.02.2021	Зношення роз'єму 3,5мм.
501	Навушники (SVEN AP-860M)	1113700333	шт.	1	16.02.2021	Пошкоджений штекер.
502	Навушники (SVEN AP-860M)	1113700333	шт.	1	16.02.2021	Несправність мікрофона.
503	Навушники (SVEN AP-860M)	1113700333	шт.	1	16.02.2021	Пошкодження динаміків.
504	Комутатор некерований (TP-Link TLSF-1008D)	1113700336	шт.	1	16.02.2021	Поганий контакт або корозія в портах RJ-45.
505	Комутатор некерований (TP-Link TLSF-1008D)	1113700336	шт.	1	16.02.2021	Несправна плата або збій в логіці комутатора.
506	Комутатор некерований (TP-Link TLSF-1008D)	1113700336	шт.	1	16.02.2021	Відсутнє або нестабільне живлення.
507	Комутатор некерований (TP-Link TLSF-1008D)	1113700336	шт.	1	16.02.2021	Фізичні пошкодження корпусу або портів.

508	Комутатор некерований (TP-Link TLSF-1008D)	1113700336	шт.	1	16.02.2021	Відсутнє або нестабільне живлення.
509	Комутатор некерований (TP-Link TLSF-1008D)	1113700336	шт.	1	16.02.2021	Несправна плата або збій в логіці комутатора.
510	Комутатор некерований (TP-Link TLSF-1008D)	1113700336	шт.	1	16.02.2021	Поганий контакт або корозія в портах RJ-45.
511	Комутатор некерований (TP-Link TLSF-1008D)	1113700336	шт.	1	16.02.2021	Несправна плата або збій в логіці комутатора.
512	Комутатор некерований (TP-Link TLSF-1008D)	1113700336	шт.	1	16.02.2021	Відсутнє або нестабільне живлення.
513	Комутатор некерований (TP-Link TLSF-1008D)	1113700336	шт.	1	16.02.2021	Фізичні пошкодження корпусу або портів.
514	Комутатор некерований (TP-Link TLSF-1008D)	1113700336	шт.	1	16.02.2021	Поганий контакт або корозія в портах RJ-45.
515	Комутатор некерований (TP-Link TLSF-1008D)	1113700336	шт.	1	16.02.2021	Несправна плата або збій в логіці комутатора.
516	Веб-камери Grandsrteam GUV3J00	1113700638	шт.	1	27.09.2021	Згоріла матриця зображення, пошкоджений роз'єм.
517	Веб-камери Grandsrteam GUV3J00	1113700638	шт.	1	27.09.2021	Система не розпізнає камеру.
518	Веб-камери Grandsrteam GUV3J00	1113700638	шт.	1	27.09.2021	Несправний USB-порт, кабель або роз'єм, а також пошкодження шлейфу.
519	Веб-камери Grandsrteam GUV3J00	1113700638	шт.	1	27.09.2021	Згоріла матриця зображення, пошкоджений роз'єм.
520	Веб-камери Grandsrteam GUV3J00	1113700638	шт.	1	27.09.2021	Несправний USB-порт, кабель або роз'єм, а також пошкодження шлейфу.
521	Веб-камери Grandsrteam GUV3J00	1113700638	шт.	1	27.09.2021	Несправний USB-порт, кабель або роз'єм, а також пошкодження шлейфу.
522	Веб-камери Grandsrteam GUV3J00	1113700638	шт.	1	27.09.2021	Система не розпізнає камеру.
523	Веб-камери Grandsrteam GUV3J00	1113700638	шт.	1	27.09.2021	Система не розпізнає камеру.
524	Веб-камери Grandsrteam GUV3J00	1113700638	шт.	1	27.09.2021	Несправний USB-порт, кабель або роз'єм, а також пошкодження шлейфу.
525	Веб-камери Grandsrteam GUV3J00	1113700638	шт.	1	27.09.2021	Згоріла матриця зображення, пошкоджений роз'єм.
526	Веб-камери Grandsrteam GUV3J00	1113700638	шт.	1	27.09.2021	Несправний USB-порт, кабель або роз'єм, а також пошкодження шлейфу.

527	Веб-камери Grandsrteam GUV3J00	1113700638	шт.	1	27.09.2021	Несправний USB-порт, кабель або роз'єм, а також пошкодження шлейфу.
528	Веб-камери Grandsrteam GUV3J00	1113700638	шт.	1	27.09.2021	Система не розпізнає камеру.
529	Веб-камери Grandsrteam GUV3J00	1113700638	шт.	1	27.09.2021	Система не розпізнає камеру.
530	Веб-камери Grandsrteam GUV3J00	1113700638	шт.	1	27.09.2021	Несправний USB-порт, кабель або роз'єм, а також пошкодження шлейфу.
531	Веб-камери Grandsrteam GUV3J00	1113700638	шт.	1	27.09.2021	Несправний USB-порт, кабель або роз'єм, а також пошкодження шлейфу.
532	Веб-камери Grandsrteam GUV3J00	1113700638	шт.	1	27.09.2021	Несправний USB-порт, кабель або роз'єм, а також пошкодження шлейфу.
533	Веб-камери Grandsrteam GUV3J00	1113700638	шт.	1	27.09.2021	Згоріла матриця зображення, пошкоджений роз'єм.
534	Веб-камери Grandsrteam GUV3J00	1113700638	шт.	1	27.09.2021	Згоріла матриця зображення, пошкоджений роз'єм.
535	Веб-камери Grandsrteam GUV3J00	1113700638	шт.	1	27.09.2021	Несправний USB-порт, кабель або роз'єм, а також пошкодження шлейфу.
536	Веб-камери Grandsrteam GUV3J00	1113700638	шт.	1	27.09.2021	Система не розпізнає камеру.
537	Веб-камери Grandsrteam GUV3J00	1113700638	шт.	1	27.09.2021	Система не розпізнає камеру.
538	Веб-камери Grandsrteam GUV3J00	1113700638	шт.	1	27.09.2021	Несправний USB-порт, кабель або роз'єм, а також пошкодження шлейфу.
539	Веб-камери Grandsrteam GUV3J00	1113700638	шт.	1	27.09.2021	Несправний USB-порт, кабель або роз'єм, а також пошкодження шлейфу.
540	Веб-камери Grandsrteam GUV3J00	1113700638	шт.	1	27.09.2021	Несправний USB-порт, кабель або роз'єм, а також пошкодження шлейфу.
541	Веб-камери Grandsrteam GUV3J00	1113700638	шт.	1	27.09.2021	Згоріла матриця зображення, пошкоджений роз'єм.
542	Джерело безперебійного живлення Back650	11300087/к	шт.	1	02.10.2011	Пошкоджене або нестабільне електроживлення на вході.
543	Джерело безперебійного живлення Back650	11300087/к	шт.	1	02.10.2011	Перегрів або несправність системи охолодження.
544	Джерело безперебійного живлення Back650	11300087/к	шт.	1	02.10.2011	Несправність системи зарядки.
545	Джерело безперебійного живлення Back650	11300087/к	шт.	1	02.10.2011	Пошкоджене або нестабільне електроживлення на вході.

546	Джерело безперебійного живлення Вак650	11300087/к	шт.	1	02.10.2011	Зношення або несправність акумуляторної батареї.
547	Джерело безперебійного живлення Вак650	11300087/к	шт.	1	02.10.2011	Перегрів або несправність системи охолодження.
548	Джерело безперебійного живлення Вак650	11300087/к	шт.	1	02.10.2011	Зношення або несправність акумуляторної батареї.
549	Джерело безперебійного живлення Вак650	11300087/к	шт.	1	02.10.2011	Зношення або несправність акумуляторної батареї.
550	Джерело безперебійного живлення Вак650	11300087/к	шт.	1	02.10.2011	Пошкоджене або нестабільне електроживлення на вході.
551	Джерело безперебійного живлення Вак650	11300087/к	шт.	1	02.10.2011	Несправність системи зарядки.
552	Джерело безперебійного живлення Вак650	11300087/к	шт.	1	02.10.2011	Несправність системи зарядки.
553	Джерело безперебійного живлення Вак650	11300087/к	шт.	1	02.10.2011	Пошкоджене або нестабільне електроживлення на вході.
554	Джерело безперебійного живлення Вак650	11300087/к	шт.	1	02.10.2011	Несправність системи зарядки.
555	Джерело безперебійного живлення Вак650	11300087/к	шт.	1	02.10.2011	Перегрів або несправність системи охолодження.
556	Джерело безперебійного живлення Вак650	11300087/к	шт.	1	02.10.2011	Зношення або несправність акумуляторної батареї.
557	Джерело безперебійного живлення Вак650	11300087/к	шт.	1	02.10.2011	Несправність системи зарядки.
558	Джерело безперебійного живлення Вак650	11300087/к	шт.	1	02.10.2011	Пошкоджене або нестабільне електроживлення на вході.
559	Джерело безперебійного живлення Вак650	11300087/к	шт.	1	02.10.2011	Зношення або несправність акумуляторної батареї.
560	Джерело безперебійного живлення Вак650	11300087/к	шт.	1	02.10.2011	Несправність системи зарядки.
561	Джерело безперебійного живлення Вак650	11300087/к	шт.	1	02.10.2011	Пошкоджене або нестабільне електроживлення на вході.
562	Джерело безперебійного живлення Вак650	11300087/к	шт.	1	02.10.2011	Пошкоджене або нестабільне електроживлення на вході.
563	Джерело безперебійного живлення Вак650	11300087/к	шт.	1	02.10.2011	Збій або знос інвертора.
564	Джерело безперебійного живлення Вак650	11300087/к	шт.	1	02.10.2011	Перегрів або несправність системи охолодження.
565	Джерело безперебійного живлення Вак650	11300087/к	шт.	1	02.10.2011	Несправність системи зарядки.
566	Джерело безперебійного живлення Вак650	11300087/к	шт.	1	02.10.2011	Збій або знос інвертора.
567	Джерело безперебійного живлення Вак650	11300087/к	шт.	1	02.10.2011	Пошкоджене або нестабільне електроживлення на вході.

568	Джерело безперебійного живлення Back650	11300087/к	шт.	1	02.10.2011	Збій або знос інвертора.
569	Джерело безперебійного живлення Back650	11300087/к	шт.	1	02.10.2011	Несправність системи зарядки.
570	Джерело безперебійного живлення Back650	11300087/к	шт.	1	02.10.2011	Збій або знос інвертора.
571	Джерело безперебійного живлення Back650	11300087/к	шт.	1	02.10.2011	Пошкоджене або нестабільне електроживлення на вході.
572	Настільна лампа з лінзою MA-1205	11300166/к	шт.	1	02.10.2011	Пошкоджена лінза.
573	Настільна лампа з лінзою MA-1205	11300166/к	шт.	1	02.10.2011	Перегрів світлодіода.
574	Супутникова антена з діаметром дзеркала до 2,5	11300217/к	шт.	1	02.10.2011	Корозія антени.
575	Підсилювач колективного приймання телебачення	11300218/к	шт.	1	02.10.2011	Згоріла плата керування.
576	Адаптер Wi-Fi DWA-126 USB	11300221/к	шт.	1	02.10.2011	Вихід з ладу чіпсета.
577	Адаптер Wi-Fi DWA-126 USB	11300221/к	шт.	1	02.10.2011	Перегрів адаптера.
578	Адаптер Wi-Fi DWA-126 USB	11300221/к	шт.	1	02.10.2011	Пошкоджений USB порт.
579	Адаптер Wi-Fi DWA-126 USB	11300221/к	шт.	1	02.10.2011	Фізичне пошкодження адаптера.
580	Адаптер Wi-Fi DWA-126 USB	11300221/к	шт.	1	02.10.2011	Вихід з ладу чіпсета.
581	Адаптер Wi-Fi DWA-126 USB	11300221/к	шт.	1	02.10.2011	Пошкоджений USB порт.
582	Адаптер Wi-Fi DWA-126 USB	11300221/к	шт.	1	02.10.2011	Перегрів адаптера.
583	Адаптер Wi-Fi DWA-126 USB	11300221/к	шт.	1	02.10.2011	Фізичне пошкодження адаптера.
584	Адаптер Wi-Fi DWA-126 USB	11300221/к	шт.	1	02.10.2011	Пошкоджений USB порт.
585	Адаптер Wi-Fi DWA-126 USB	11300221/к	шт.	1	02.10.2011	Вихід з ладу чіпсета.
586	Адаптер Wi-Fi DWA-126 USB	11300221/к	шт.	1	02.10.2011	Перегрів адаптера.
587	Адаптер Wi-Fi DWA-126 USB	11300221/к	шт.	1	02.10.2011	Пошкоджений USB порт.
588	Адаптер Wi-Fi DWA-126 USB	11300221/к	шт.	1	02.10.2011	Перегрів адаптера.
589	Адаптер Wi-Fi DWA-126 USB	11300221/к	шт.	1	02.10.2011	Перегрів адаптера.
590	Адаптер Wi-Fi DWA-126 USB	11300221/к	шт.	1	02.10.2011	Вихід з ладу чіпсета.
591	Адаптер Wi-Fi DWA-126 USB	11300221/к	шт.	1	02.10.2011	Пошкоджений USB порт.

592	Адаптер Wi-Fi DWA-126 USB	11300221/к	шт.	1	02.10.2011	Перегрів адаптера.
593	Адаптер Wi-Fi DWA-126 USB	11300221/к	шт.	1	02.10.2011	Вихід з ладу чіпсета.
594	Адаптер Wi-Fi DWA-126 USB	11300221/к	шт.	1	02.10.2011	Пошкоджений USB порт.
595	Адаптер Wi-Fi DWA-126 USB	11300221/к	шт.	1	02.10.2011	Перегрів адаптера.
596	Жорсткий диск НЖМД WD 1TB 3.5 USB	11300324/к	шт.	1	02.06.2016	Жорсткий диск має помилки читання поверхні, інтерфейс сполучення з ПК пошкоджений.
597	Жорсткий диск НЖМД WD 1,5 TB 3.5 USB	11300325/к	шт.	1	02.09.2012	Не розпізнається у операційних системах (контролер пошкоджений).
598	Жорсткий диск НЖМД WD 1,5 TB 3.5 USB	11300325/к	шт.	1	02.09.2012	Жорсткий диск має помилки читання поверхні, інтерфейс сполучення з ПК пошкоджений.
599	Жорсткий диск НЖМД WD 1,5 TB 3.5 USB	11300325/к	шт.	1	02.10.2013	Жорсткий диск має помилки читання поверхні.
600	Жорсткий диск НЖМД WD 1,5 TB 3.5 USB	11300325/к	шт.	1	02.10.2013	Пошкодження головок і пластин.
601	Жорсткий диск НЖМД WD 1,5 TB 3.5 USB	11300325/к	шт.	1	02.10.2013	Пошкодження контролера диска.
602	Жорсткий диск НЖМД WD 1,5 TB 3.5 USB	11300325/к	шт.	1	02.12.2014	Жорсткий диск має помилки читання поверхні, інтерфейс сполучення з ПК пошкоджений.
603	Жорсткий диск НЖМД WD 1,5 TB 3.5 USB	11300325/к	шт.	1	02.12.2014	Жорсткий диск має помилки читання поверхні, інтерфейс сполучення з ПК пошкоджений.
604	Жорсткий диск НЖМД WD 1,5 TB 3.5 USB	11300325/к	шт.	1	02.12.2014	Пошкодження контролера диска.
605	Жорсткий диск НЖМД WD 1,5 TB 3.5 USB	11300325/к	шт.	1	02.12.2014	Жорсткий диск має помилки читання поверхні, інтерфейс сполучення з ПК пошкоджений.
606	Жорсткий диск НЖМД WD 1,5 TB 3.5 USB	11300325/к	шт.	1	02.12.2014	Пошкодження головок і пластин.
607	Жорсткий диск НЖМД WD 1,5 TB 3.5 USB	11300325/к	шт.	1	02.12.2014	Пошкодження контролера диска.
608	Оповіщувач світло-звуковий з акумуля.	11300347/к	шт.	1	02.06.2013	Пошкодження динаміка.
609	Клавіатура "Дунай-КЖм"	11300348/к	шт.	1	02.06.2013	Дублювання натискань та помилкове спрацьовування.
610	Тюнер - AVER Hybrid Volar HX	11300441/к	шт.	1	02.12.2014	Вийшла з ладу плата керування.

611	Тюнер - AVER Hybrid Volar HX	11300441/к	шт.	1	02.12.2014	Пошкоджений антенний роз'єм підключення.
612	Замок електричний E-Lock з кутом	11300458/к	шт.	1	02.05.2012	Перегорання запобіжників.
613	Замок електричний E-Lock з кутом	11300458/к	шт.	1		Залипання механізму.
614	Блок безперебійного живлення 12В, 3А	11300459/к	шт.	1	02.05.2012	Блок живлення не видає номінальну потужність.
615	Акумулятор 7А/г, 12В	11300460/к	шт.	1	02.05.2012	Замикання пластин (коротке замикання всередині).
616	Блок електроживлення "Дунай-БП" 1А, 12 ВТ	11300461/к	шт.	1	02.05.2012	Блок живлення не видає номінальну потужність, роз'єм пошкоджений.
617	Модуль "Дунай RS-2"	11300462/к	шт.	1	02.05.2012	Пошкодження мікроконтролера.
618	Модуль "Дунай RS-4"	11300463/к	шт.	1	02.05.2012	Механічне пошкодження антени
619	Адаптер "Дунай АД8"	11300464/к	шт.	1	02.05.2012	Перегорання запобіжників
620	Адаптер "Дунай -РЛ4"	11300465/к	шт.	1	02.05.2012	Пошкодження мікроконтролера.
621	Адаптер "Дунай -РЛ4"	11300465/к	шт.	1	02.05.2012	Вийшов з ладу блок живлення.
622	Адаптер "Дунай -РЛ4"	11300465/к	шт.	1	02.05.2012	Пошкодження мікросхем.
623	Адаптер "Дунай -РЛ4"	11300465/к	шт.	1	02.05.2012	Пошкодження мікроконтролера.
624	Приймач-передавач відеосигналу	11300483/к	шт.	1	02.12.2014	Несправний відеопередавач /приймач.
625	Адаптер SVL-12-3А-D	11300542/к	шт.	1	02. 12.2014	Перегрів або коротке замикання по вихідній лінії.
626	Адаптер SVL-12-3А-D	11300542/к	шт.	1	02.12.2014	Перегоріли запобіжники.
627	Медіаконвертер TP-Link MC200СМ	11300561/к	шт.	1	02.12.2014	Несправний SFP-модуль, поганий контакт у роз'ємі RJ-45.
628	Медіаконвертер TP-Link MC200СМ	11300561/к	шт.	1	02.12.2014	Перегорів блок живлення.
629	Безпроводний Internet Router D-Link DIR-651	11300699/к	шт.	1	02.10.2014	Перегрів конденсаторів
630	Безпроводний Internet Router D-Link DIR-651	11300699/к	шт.	1	02.10.2014	Вихід з ладу процесора
631	Безпроводний Internet Router D-Link DIR-651	11300699/к	шт.	1	02.10.2014	Механічне пошкодження антени.
632	Безпроводний Internet Router D-Link DIR-651	11300699/к	шт.	1	02.10.2014	Перегорів блок живлення.
633	Блок живлення Chieftec GPA-400S	11300707/к	шт.	1	02.12.2014	Блок живлення не видає номінальну потужність,

						здуті конденсатори на платі управління.
634	Блок живлення Chieftec GPA-400S	11300707/к	шт.	1	02.12.2014	Здуття конденсаторів.
635	Блок живлення Chieftec GPA-400S	11300707/к	шт.	1	02.12.2014	Пошкодження діодного мосту.
636	Блок живлення Chieftec GPA-400S	11300707/к	шт.	1	02.12.2014	Коротке замикання в ланцюгах блоку живлення.
637	Блок живлення Chieftec GPA-400S	11300707/к	шт.	1	02.12.2014	Вийшов з ладу вентилятор.
638	Блок живлення Chieftec GPA-400S	11300707/к	шт.	1	02.12.2014	Пошкодження діодного мосту.
639	Блок живлення Chieftec GPA-400S	11300707/к	шт.	1	02.12.2014	Блок живлення не видає номінальну потужність, здуті конденсатори на платі управління.
640	Блок живлення Chieftec GPA-400S	11300707/к	шт.	1	02.12.2014	Здуття конденсаторів.
641	Блок живлення Chieftec GPA-400S	11300707/к	шт.	1	02.12.2014	Блок живлення не видає номінальну потужність, здуті конденсатори на платі управління.
642	Модуль D-Link DEM-311 GT	11300813/к	шт.	1	02.10.2017	Несправний контролер, збій в логіці плати управління.
643	Модуль D-Link DEM-311 GT	11300813/к	шт.	1	02.10.2017	Зламаний фіксатор LC-роз'єму, вихід з ладу лазерного фотоприймача.
644	БФП А4 ч/б Canon i-SENSYS MF411dw	101400052/в	шт.	1	12.02.2018	Ролики подачі паперу зламано.
645	БФП А4 ч/б Canon i-SENSYS MF411dw	101400054/в	шт.	1	12.02.2018	Тріск при включенні в районі пічки, ролики подачі паперу зламано.
646	Документ-сканер А4 Canon DR-C240	101400083/в	шт.	1	12.02.2018	Вихід з ладу контролера або плати живлення, ролики подачі зламано.
647	Документ-сканер А4 Canon DR-C240	101400084/в	шт.	1	12.02.2018	Ролики подачі зсунулися та деформовані, пошкоджений USB-порт.
648	Монітор LCD Asus 23"	101400105/в	шт.	1	12.02.2018	Згоріла матриця зображення, пошкоджені роз'єми.
649	Монітор LCD Asus 23"	101400106/в	шт.	1	12.02.2018	Механічні пошкодження матриці.
650	Монітор LCD Asus 23"	101400107/в	шт.	1	12.02.2018	Не вмикається, тріск зсередини при включенні в електромережу.
651	Монітор LCD Asus 23"	101400108/в	шт.	1	12.02.2018	Механічні пошкодження матриці.

652	Монітор LCD Asus 23"	101400109/в	шт.	1	12.02.2018	Механічні пошкодження матриці.
653	Принтер Canon i-SENSYS LBP251	101400154/в	шт.	1	12.02.2018	Не виходить в робочий режим пічка закріплення зображення.
654	Принтер Canon i-SENSYS LBP251	101400157/в	шт.	1	12.02.2018	Тріск при включенні в районі пічки, ролики подачі паперу зламано.
655	Системний блок Impression P + Платформа INTEL	101400202/в	шт.	1	12.02.2018	Згорів блок живлення, материнська плата не працює (здуті конденсатори), жорсткий диск не проходить тестування.
656	Системний блок Impression P + Платформа INTEL	101400203/в	шт.	1	12.02.2018	Коротке замикання в оперативній пам'яті та SSD.
657	Система збереження даних SmartStorag	101482046/в	шт.	1	01.12.2005	Згорів блок живлення, материнська плата не працює (здуті конденсатори), жорсткий диск не проходить тестування.
658	Дискова система збереження даних	101482837/в	шт.	1	25.11.2009	Механічні пошкодження матриці, материнська плата не працює (здуті конденсатори), жорсткий диск має помилки читання поверхні.
659	Ноутбук ASUS UX32VD	101483061/в	шт.	1	22.11.2012	Згорів блок живлення, оперативна пам'ять не проходить тестування, зовнішня периферія не розпізнається на будь-яких роз'ємах материнської плати (вигоріли порти USB).
660	Ноутбук ASUS UX32VD	101483062/в	шт.	1	22.11.2012	Материнська плата не працює (здуті конденсатори), жорсткий диск має помилки читання поверхні.
661	Ноутбук ASUS UX32VD	101483063/в	шт.	1	22.11.2012	Механічні пошкодження матриці, оперативна пам'ять не проходить тестування, зовнішня периферія не розпізнається на будь-яких роз'ємах материнської плати (вигоріли порти USB).
662	Ноутбук ASUS UX32VD	101483064/в	шт.	1	22.11.2012	Механічні пошкодження матриці, материнська плата

						не працює (здуті конденсатори, роз'єм підключення процесора зламаний).
663	Монітор TFT Samsung 23.6	1014913030/в	шт.	1	01.12.2014	Механічні пошкодження матриці.
664	Монітор TFT Samsung 23.6	1014913031/в	шт.	1	01.12.2014	Згоріла матриця зображення, пошкоджені роз'єми.
665	Монітор TFT Samsung 23.6	1014913032/в	шт.	1	01.12.2014	Механічні пошкодження матриці.
666	Монітор TFT Samsung 23.6	1014913033/в	шт.	1	01.12.2014	Згоріла матриця зображення, пошкоджені роз'єми.
667	Монітор TFT Samsung 23.6	1014913034/в	шт.	1	01.12.2014	Механічні пошкодження матриці.
668	Монітор 24" Liyama Prolite	1014913205/в	шт.	1	18.12.2014	Пошкоджені роз'єми.
669	Монітор 24" Liyama Prolite	1014913206/в	шт.	1	18.12.2014	Згоріла матриця зображення, пошкоджені роз'єми.
670	Монітор 24" Liyama Prolite	1014913207/в	шт.	1	18.12.2014	Механічні пошкодження матриці.
671	Монітор 24" Liyama Prolite	1014913208/в	шт.	1	18.12.2014	Механічні пошкодження матриці.
672	Монітор 24" Liyama Prolite	1014913209/в	шт.	1	18.12.2014	Згоріла матриця зображення, пошкоджені роз'єми.
673	Навушники (SVEN AP-860M)	1113700333	шт.	1	16.02.2021	Штекери підключення та кабель пошкоджені, зношені амбушури.
674	Навушники (SVEN AP-860M)	1113700333	шт.	1	16.02.2021	Зламана дужка, зношені амбушури, штекер підключення пошкоджений.
675	Навушники (SVEN AP-860M)	1113700333	шт.	1	16.02.2021	Не працює мікрофон, знос діафрагми динаміків, зношені амбушури.
676	Навушники (SVEN AP-860M)	1113700333	шт.	1	16.02.2021	Знос діафрагми динаміків, штекер підключення пошкоджений.
677	Навушники (SVEN AP-860M)	1113700333	шт.	1	16.02.2021	Не працює мікрофон, знос діафрагми динаміків.
678	Навушники (SVEN AP-860M)	1113700333	шт.	1	16.02.2021	Штекери підключення та кабель пошкоджені.
679	Навушники (SVEN AP-860M)	1113700333	шт.	1	16.02.2021	Не працює мікрофон, знос діафрагми динаміків, зношені амбушури.
680	Навушники (SVEN AP-860M)	1113700333	шт.	1	16.02.2021	Зламана дужка, штекери підключення та кабель пошкоджені, зношені амбушури.

681	Навушники (SVEN AP-860M)	1113700333	шт.	1	16.02.2021	Штекери підключення та кабель пошкоджені, зношені амбушури.
682	Навушники (SVEN AP-860M)	1113700333	шт.	1	16.02.2021	Знос діафрагми динаміків, штекер підключення пошкоджений.
683	Навушники (SVEN AP-860M)	1113700333	шт.	1	16.02.2021	Не працює мікрофон, знос діафрагми динаміків.
684	Навушники (SVEN AP-860M)	1113700333	шт.	1	16.02.2021	Зламана дужка, зношені амбушури, штекер підключення пошкоджений.
685	Навушники (SVEN AP-860M)	1113700333	шт.	1	16.02.2021	Не працює мікрофон, знос діафрагми динаміків, зношені амбушури.
686	Навушники (SVEN AP-860M)	1113700333	шт.	1	16.02.2021	Зламана дужка, зношені амбушури, штекер підключення пошкоджений.
687	Навушники (SVEN AP-860M)	1113700333	шт.	1	16.02.2021	Знос діафрагми динаміків, штекер підключення пошкоджений.
688	Навушники (SVEN AP-860M)	1113700333	шт.	1	16.02.2021	Не працює мікрофон, знос діафрагми динаміків.
689	Навушники (SVEN AP-860M)	1113700333	шт.	1	16.02.2021	Зламана дужка, штекери підключення та кабель пошкоджені, зношені амбушури.
690	Навушники (SVEN AP-860M)	1113700333	шт.	1	16.02.2021	Штекери підключення та кабель пошкоджені.
691	Навушники (SVEN AP-860M)	1113700333	шт.	1	16.02.2021	Зламана дужка, штекери підключення та кабель пошкоджені, зношені амбушури.
692	Навушники (SVEN AP-860M)	1113700333	шт.	1	16.02.2021	Не працює мікрофон, знос діафрагми динаміків, зношені амбушури.
693	Навушники (SVEN AP-860M)	1113700333	шт.	1	16.02.2021	Зламана дужка, зношені амбушури, штекер підключення пошкоджений.
694	Навушники (SVEN AP-860M)	1113700333	шт.	1	16.02.2021	Штекери підключення та кабель пошкоджені, зношені амбушури.
695	Навушники (SVEN AP-860M)	1113700333	шт.	1	16.02.2021	Штекери підключення та кабель пошкоджені.
696	Навушники (SVEN AP-860M)	1113700333	шт.	1	16.02.2021	Не працює мікрофон, знос діафрагми динаміків, зношені амбушури.
697	Навушники (SVEN AP-860M)	1113700333	шт.	1	16.02.2021	Штекери підключення та кабель пошкоджені, зношені амбушури.
698	Навушники (SVEN AP-860M)	1113700333	шт.	1	16.02.2021	Знос діафрагми динаміків, штекер підключення пошкоджений.

699	Навушники (SVEN AP-860M)	1113700333	шт.	1	16.02.2021	Штекери підключення та кабель пошкоджені, зношені амбушури.
700	Навушники (SVEN AP-860M)	1113700333	шт.	1	16.02.2021	Не працює мікрофон, знос діафрагми динаміків, зношені амбушури.
701	Навушники (SVEN AP-860M)	1113700333	шт.	1	16.02.2021	Зламана дужка, зношені амбушури, штекер підключення пошкоджений.
702	Комутатор некерований (TP-Link TLSF-1008D)	1113700336	шт.	1	16.02.2021	Поганий контакт або корозія в портах RJ-45.
703	Комутатор некерований (TP-Link TLSF-1008D)	1113700336	шт.	1	16.02.2021	Поганий контакт або корозія в портах RJ-45.
704	Комутатор некерований (TP-Link TLSF-1008D)	1113700336	шт.	1	16.02.2021	Несправна плата або збій в логіці комутатора.
705	Комутатор некерований (TP-Link TLSF-1008D)	1113700336	шт.	1	16.02.2021	Несправна плата або збій в логіці комутатора.
706	Комутатор некерований (TP-Link TLSF-1008D)	1113700336	шт.	1	16.02.2021	Фізичні пошкодження корпусу або портів.
707	Комутатор некерований (TP-Link TLSF-1008D)	1113700336	шт.	1	16.02.2021	Перегрів пристрою.
708	Комутатор некерований (TP-Link TLSF-1008D)	1113700336	шт.	1	16.02.2021	Фізичні пошкодження корпусу або портів.
709	Комутатор некерований (TP-Link TLSF-1008D)	1113700336	шт.	1	16.02.2021	Відсутнє або нестабільне живлення.
710	Комутатор некерований (TP-Link TLSF-1008D)	1113700336	шт.	1	16.02.2021	Поганий контакт або корозія в портах RJ-45.
711	Комутатор некерований (TP-Link TLSF-1008D)	1113700336	шт.	1	16.02.2021	Відсутнє або нестабільне живлення.
712	Комутатор некерований (TP-Link TLSF-1008D)	1113700336	шт.	1	16.02.2021	Несправна плата або збій в логіці комутатора.
713	Комутатор некерований (TP-Link TLSF-1008D)	1113700336	шт.	1	16.02.2021	Відсутнє або нестабільне живлення.
714	Комутатор некерований (TP-Link TLSF-1008D)	1113700336	шт.	1	16.02.2021	Перегрів пристрою.
715	Комутатор некерований (TP-Link TLSF-1008D)	1113700336	шт.	1	16.02.2021	Фізичні пошкодження корпусу або портів.
716	Комутатор некерований (TP-Link TLSF-1008D)	1113700336	шт.	1	16.02.2021	Поганий контакт або корозія в портах RJ-45.
717	Комутатор некерований (TP-Link TLSF-1008D)	1113700336	шт.	1	16.02.2021	Відсутнє або нестабільне живлення.
718	Комутатор некерований (TP-Link TLSF-1008D)	1113700336	шт.	1	16.02.2021	Несправна плата або збій в логіці комутатора.
719	Комутатор некерований (TP-Link TLSF-1008D)	1113700336	шт.	1	16.02.2021	Несправна плата або збій в логіці комутатора.
720	Комутатор некерований (TP-Link TLSF-1008D)	1113700336	шт.	1	16.02.2021	Відсутнє або нестабільне живлення.
721	Комутатор некерований (TP-Link TLSF-1008D)	1113700336	шт.	1	16.02.2021	Поганий контакт або корозія в портах RJ-45.

722	Комутатор некерований (TP-Link TLSF-1008D)	1113700336	шт.	1	16.02.2021	Відсутнє або нестабільне живлення.
723	Комутатор некерований (TP-Link TLSF-1008D)	1113700336	шт.	1	16.02.2021	Перегрів пристрою.
724	Телефон Panasonic KX-TS2350	113000008	шт.	1	26.04.2018	Пошкоджені роз'єми підключення та клавіші набору.
725	Телефон Panasonic KX-TS2350	113000008	шт.	1	26.04.2018	Залипання кнопок.
726	Телефонний апарат для мереж спеціального зв'язку "Славутич-241"	1014800176	шт.	1	18.09.2019	Неконтакт у роз'ємах, пошкоджений мікрофон та капсула динаміка.
727	Телефонний апарат для мереж спеціального зв'язку "Славутич-241"	1014800177	шт.	1	18.09.2019	Несправна клавіатура (мембрана, шлейф).
728	Телефонний апарат для мереж спеціального зв'язку "Славутич-241"	1014800178	шт.	1	24.09.2019	Вийшов з ладу підсилювач, пошкоджена капсула динаміка.
729	Телефонний апарат "Славутич-441"	10440053/к	шт.	1	24.12.2010	Залипання кнопок.
730	Телефонний апарат "Славутич-241"	10440054/к	шт.	1	24.12.2010	Механічне пошкодження динаміка та мікрофона.
731	Телефонний апарат "Славутич-241"	10440055/к	шт.	1	24.12.2010	Фізичне пошкодження після падіння.
732	Телефонний апарат "Славутич-241"	10440056/к	шт.	1	24.12.2010	Пошкодження трубки.
733	Телефонний апарат "Славутич-241"	10440057/к	шт.	1	24.12.2010	Залипання кнопок.
734	Телефонний апарат "Славутич-441"	10440061/к	шт.	1	01.03.2011	Несправність клавіатури (зношення мембрани, обрив контактів).
735	Факс Panasonic KX-FT982UA Black	10440086/к	шт.	1	28.03.2011	Пошкоджені роз'єми підключення та клавіші набору.
736	Факс Panasonic KX-FT982UA Black	10440087/к	шт.	1	28.03.2011	Механічне пошкодження плати керування.
737	Факс Panasonic KX-FT982UA Black	10440091/к	шт.	1	28.03.2011	Фізичне пошкодження після падіння.
738	Факс Panasonic KX-FT982UA Black	10440092/к	шт.	1	28.03.2011	Механічне пошкодження динаміка та мікрофона.
739	Абонентський пристрій вузла доступу	10490103/к	шт.	1	26.10.2012	Механічні пошкодження, пошкоджені роз'єми RJ-45, оптичні конектори.
740	Абонентський пристрій вузла доступу	10490104/к	шт.	1	26.10.2012	Пошкодження мікросхем.
741	Модуль розширення клавіш М3900	11300079/к	шт.	1	02.10.2011	Залипання кнопок.
742	Модуль розширення клавіш М3900	11300079/к	шт.	1	02.10.2011	Корозія плати.

743	Модуль розширення клавіш М3900	11300079/к	шт.	1	02.10.2011	Механічні пошкодження кнопок.
744	Шафа засклена И 514 И4	101630301/в	шт.	1	01.10.1997	Зношені петлі та механізм замка, рейкові системи та кріплення зламані.
745	Тумба ES 202-15G	101630309/в	шт.	1	01.10.1997	Тріщини та деформація корпусу.
746	Шафа ES 415 -15G	101630310/в	шт.	1	01.10.1997	Пошкодження замків та петель, зламані монтажні рейки.
747	Шафа ESC 2116-1-15G	101630311/в	шт.	1	01.10.1997	Розхитані клемні колодки, пошкоджені та зношені кабелі. Вм'ятини, тріщини та подряпини на метали та дверях.
748	Шафа ESS 2107-15G	101630312/в	шт.	1	01.10.1997	Пошкодження замків та петель, зламані монтажні рейки.
<b>Велика Палата</b>						
749	Телефонний апарат Panasonic KX-TS2350UAB	11300104/к	шт.	1	01.03.2011	Вихід з ладу слухового динаміка
750	Модуль розширення клавіш М3900	11300079/к	шт.	1	02.10.2011	Не вмикається, вийшли з ладу складові обладнання
751	Модуль розширення клавіш М3900	11300079/к	шт.	1	02.10.2011	Вийшли з ладу складові кнопок
752	Модуль розширення клавіш М3900	11300079/к	шт.	1	02.10.2011	Вийшли з ладу складові кнопок
753	Аналоговий телефонний апарат Panasonic KX-TS2350UAW	1113700056	шт.	6	30.05.2019	Вихід з ладу слухового динаміка
754	Аналоговий телефонний апарат Panasonic KX-TS2350UAW	1113700056	шт.	6	30.05.2019	Пошкодження функціональних кнопок
755	Аналоговий телефонний апарат Panasonic KX-TS2350UAW	1113700056	шт.	10	30.05.2019	Вихід з ладу слухового динаміка та функціональних кнопок
756	Клавіатура Logitech Keyboard K120 Black (920-002643)	1113700248	шт.	9	15.01.2020	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу складових обладнання
757	Навушники (SVEN AP-860M)	1113700333	шт.	5	05.02.2020	Вихід з ладу слухового динаміка
758	Комп'ютерний сканер С-Pen TS1	1113700320	шт.	15	05.02.2020	Не підключається ( не розпізнається у операційних системах).Механічне пошкодження дроту
759	Комп'ютерна гарнітура (Тип 2) (Навушники Sennheiser SC 45 USB MS Black (1000634))	1113700636	шт.	6	20.06.2021	Експлуатація неможлива у зв'язку із виходом з ладу
760	Комплект обладнання системи контрольованого доступу на один пункт проходу(Комплект включає: ANC-E-Контролер для	101440001	шт.	1	31.10.2018	ANC-E-Контролер для систем управління доступом Ethernet

	систем управління доступом Ethernet(організація одного пункту проходу вхід-вихід або двох пунктів проходу, зчитувач на вхід/кнопка на вихід					(організація одного пункту проходу вхід-вихід або двох пунктів проходу, зчитувач на вхід/кнопка на вихід)) вул. П.Орлика, 8, прохідна вийшла з ладу плата управління, кнопка механічно пошкоджена
761	Система відео нагляду	1014912683/в	шт.	1	29.09.2010	Об'єktiv, 1/3, 5-50 мм., F1.45-360, DC-Iris, TV550DC - 7шт. розмите зображення, розфокусування, не завжди працює зум Кожух для зовнішньої установки 85(W0 x 75(H) x 290 (D) мм СН-912М - 7 шт. є сліди корозії, Кронштейн для зовнішньої установки, метал. бежевий, довжина 226 мм., навантаження 10 кг. МВ-814 - 7шт. є сліди корозії, механічне пошкодження Кольорова телекамера HIGH PERFORMANCT, DAY/NIGHT, 1/3-INCH 540 TVL COLOR, DSP, 230VAC, 50 Hz LTC0495/51 - 7шт. викривлення зображення розмите зображення, розфокусування, Цифровий 16-тиканальний мультиплекстор з HDR (250 Gb+розширення), вийшли ладу кілька вхідних портів DVD-привід, запис по тривозі, авт DX-TL5000EM - 3 шт. не записує і не читає диски Блок розширення для HDD DX-ZD5UE - 3 шт. Не бачить HDD Звукова плата 4 канали DX-SC5 -1 шт. Вийшла з ладу Плата розширення VGA DX-GC5 - 3 шт. розштані конектори, іноді втрачає сигнал Комплект кріплень 19" для DX-TL 5000 DX-RM5 - 3шт. механічне пошкодження Комплект кріплень 19" для DX-ZD5UE DX-RM5(ZD) - 3шт. механічне пошкодження

						<p>Жорсткий диск 400 Гб HDD 400Gb - 6 шт. тукання, тріск під час запуску, диск не визначається в BIOS</p> <p>Жорсткий диск 250 Gb HDD250 - 6 шт. тукання, тріск під час запуску, диск не визначається в BIOS</p> <p>корпус матричного комутатора з платою процесора та джерелом живлення 220В 50 Гц LTC8601/ - 1 шт. джерелом живлення не видає номінально напруги, не перемикає канали</p> <p>Модуль відеовходів для LTC8600, (16 входів) LTC8621/00 - 4 шт. вийшла з ладу, не передає сигнал</p> <p>Модуль відеовходів для LTC8600 та 8800, (4 виходи) LTC8834/00 -4 шт. вийшла з ладу, не передає сингал</p> <p>Сполучна панель 32 канали LTC8808/00 - 3 шт. не всі канали працюють</p> <p>Клавіатура управління з джойстиком, англ. текст LTC8555/00 - 3 шт. западають кнопки, джойстик іноді не точно позиціонує</p> <p>Комплект віддаленого монтажу з джерелом живлення (до 1500 м) LTC8557/50 -3 шт. джерелом живлення не видає номінально напруги</p> <p>Пристрій розподілу сигналів керування LTC8568/00 - 1 шт. не пропускає сигнал керування</p> <p>Інтерфейс ALLEGIANT BILINX DATA INTERFACE LTC8016/90 - 1 шт. не вмикається</p> <p>Мікрофон із підсилювачем, дальністю до 500м, 9,5-12VDC, U=3.5V. AV-12-1 шт. пошкоджений мікрофон</p>
--	--	--	--	--	--	---

						<p>Трансформатор TC220PSX-24 - 2 шт. перегоріла вторинна обмотка</p> <p>Блок живлення DC 12V/400mA SI 12/0.4- 1 шт. не видає номінально напруги</p> <p>Кріплення SURFACE MOUNT BOX FOR FLEXIDOME XT WITH SIDE ENTRY CONDUIT, GREY. LTC1347/01 -5 шт. механічне пошкодження</p> <p>Телекамера кольорова купольна, FLEXIDOME XT, 1/4", 470 TVL 12VDC/24VAC, 50Hz w/4-9mm F1.4 LTC1464/10 -5 шт. розмите зображення, розфокусування</p> <p>Інтегрований центральний контролер NI-3000 – 1 шт. плата не запускається,</p> <p>Кольорова сенсорна панель серії "Modero" керування з відеовходом NXT-C/12 - 1шт. постійно зависає, пошкоджені роз'єми живлення</p> <p>Блок живлення стабілізований, 12V 100Wt S100-12 - 1шт. джерелом живлення не видає номінально напруги</p> <p>Базове програмне забезпечення Control Soft - 1 шт. морально застаріле,</p> <p>Телекамера поворотна ENVIRODOME KIT, 26X DAY/NIGHT, MAST (POLE) MT., WHITE, 230VAC, 50Hz, ENVE230M – 3 шт. , розмите зображення, розфокусування, курели заклинило,</p> <p>Телекамера поворотна ENVIRODOME KIT, 26X DAY/NIGHT, CORNER MT., WHITE, 230VAC, 50Hz, ENVE230M 1 шт. , , розмите зображення, розфокусування</p> <p>TFT Монітор кольоровий 20" MON201CL -6 шт. блоки</p>
--	--	--	--	--	--	---

						<p>живлення перегоріли, плата не запускається Монітор 15" високої роздільної здатності LTC2915/91 1 шт. пошкоджені відеовходи, зображення пливе Відеопідсилювач з гальванічною розв'язкою, смуга 10MHz НЧ/ВЧ фазова корекція, посилення 0-13dB TS-401GIT - 34 шт., не пропускають сигнал Шафа монтажна 45" в комплекті – 1 шт. , механічне пошкодження Хаб 16 портів HUB -1 шт. постійно зависає</p> <p>Робоча станція із системою відеозахвату та резервування - 1 шт. вийшла з ладу материнська плата, не запускається Принтер кольоровий струменевий - 1 шт. вийшла з ладу головка друк</p>
762	Система відеонагляду (внутрішнього)	1014912857/В	шт.	1	15.10.2012	<p>Кольорова камера - 1 шт. не чітке зображення Кольорова всепогодна камера- 2 шт. розмите зображення, розфокусування, Безперебійний блок живлення - 1 шт. Не перемикається на батарею при відсутності живлення Кольорова купольна відеокамера - 3 шт. не чітке зображення Кольорова відеокамера з матрицею - 1 шт. не видає сигнал</p>
763	Система вузлів д/звука та відеообладн. Polysom	101483114/В	шт.	1	21.12.2012	Не завантажується система, не реагує на пульт, немає зображення з камери
764	Багатофункціональний пристрій Canon Image RUNNER1435i з картриджем на 17600 сторінок	101460012	шт.	1	31.10.2018	Вихід з ладу основної плати, панелі керування з екраном
	<b>Всього</b>		<b>шт.</b>	<b>1 173</b>		